

がんばろう！東北

【防災情報】（記者発表）仙台河川国道事務所 防災情報（第69報）

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
平成23年 4月 8日 19時00分発表

平成23年 3月11日（金）14時46分頃発生した三陸沖を震源とする地震により、仙台河川国道事務所管内では、震度7を観測しました。

このため、仙台河川国道事務所では、14時46分に非常体制に入りました。所管施設の点検と復旧作業を実施しております。

また、平成23年 4月 7日（木）23時32分に発生した地震により、管内において最大震度6強を観測したため、巡回・パトロールを実施しました。

今後の情報に十分な注意をお願いします。

※ アンダーラインは、第67報からの追加・変更の情報です。

巡視・パトロール結果及び復旧状況

1. 河川

・阿武隈川 巡視の結果（別添参照）

3月11日の地震で、52カ所が被災しておりましたが、今回の地震で被害の拡大が2カ所、新たな被災が5カ所発見され、計57カ所で被災を確認しています。

今回の地震で被害が拡大した2カ所及び新たな被災が確認された5カ所の計7カ所につきましては、本日シート張などの応急復旧が概成しました。

・名取川 巡視の結果

3月11日の地震で、32カ所が被災しておりましたが、今回の地震で被害の拡大が4カ所。新たな被災が3カ所発見され、計35カ所で被災を確認しています。

今回の地震で被害が拡大した4カ所及び新たな被災が確認された3カ所の計7カ所につきましては、本日シート張などの応急復旧が概成しました。

2. 海岸

・蒲崎海岸

巡視の結果、被害の拡大はありませんでした。

・山元海岸

巡視の結果、被害の拡大はありませんでした。

3. 道路

○片側交互通行の箇所は次のとおりです。(別添参照)

国道45号 登米市津山町柳津地内 50m で新たに法面崩落の恐れがあるため、17時30分片側交互通行を開始しました。

○歩道橋の一部使用不能の箇所は以下のとおりです。(車道は通行可)

国道4号 霞ノ目横断歩道橋はボルト破断のため、3カ所の登り口のうち、1カ所使用不能。国道4号の横断は可能です。

○応急復旧状況

国道4号 栗原市高清水地内で路面の段差を補修中。

※ ご通行の際は、安全な速度で十分注意し、走行していただきますようお願いいたします。

<発表記者会：宮城県政記者会、東北専門記者会>

— お問い合わせ先 —

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 TEL 022(248)4131
(広報) 計画課長 木越 養一 (内線261)

4月7日の地震による新たな被災箇所を応急復旧

●阿武隈川 [右岸河口から18.6k付近 角田市平貫地先] シート張による応急復旧

堤防被災状況

4月8日6時撮影



応急復旧完了



4月8日17時撮影

宮城県内 国管理道路 被災状況

