



## 大雨による防災情報(河川・道路)について(第4報)

岩手河川国道事務所では、12時50分頃に発生した国道4号奥州市前沢区徳沢峠(452.98kp~453.0kp)の土砂崩れについて、倒木を撤去し、土砂撤去作業を完了したことから、本日21時40分に下り車線を使用し片側交互通行により交通開放をしました。なお、体制についても「警戒体制」から「注意体制」に移行しました。

なお、災害対策支部(注意体制:河川)は継続中です。今後の気象情報に注意して下さい。

### 1. 事務所体制

【河川】	7月27日	16:10	北上川	注意体制
【道路】	7月27日	12:50	国道4号	警戒体制
	7月27日	21:40	国道4号	注意体制

### 2. 水位・雨量情報

【河川】

平成25年7月27日21時00分現在の水位は以下のとおりです。

観測所名	現在水位	水防団待機水位	はん濫注意水位	状況
北上川 大曲橋(奥州市)	2.84 m	2.30 m	3.00 m	↑上昇中
北上川 狐禅寺(一関市)	7.65 m	5.00 m	7.00 m	↑上昇中
北上川 諏訪前(一関市)	6.53 m	4.00 m	5.50 m	↑上昇中
砂鉄川 妻神(一関市)	4.72 m	3.80 m	5.60 m	↓下降中

### 3. 被災箇所

- ① 国道4号(452.98kp上り):土砂崩れにより、歩道の一部を塞いでいます。
- ② 国道4号(452.98kp下り):土砂崩れ及び倒木により、歩道と車道1車線を塞いでいます。
- ③ 国道4号(453.00kp上り):土砂崩れ及び倒木により、歩道と車道2車線を塞いでいます。

### 4. 交通状況

【道路】

下り車線を使用し片側交互通行により交通開放をしました。

### 5. 今後の見通し

今後の気象情報に注意して下さい。

### 6. 体制基準

【河川】

注意体制:洪水の起こるおそれのある場合で水防団待機水位を超え、なおはん濫注意水位に達すると予想される場合

《 発表記者会:岩手県政記者クラブ 》

### 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所  
岩手県盛岡市上田四丁目2-2  
(河川担当)調査第一課長:福田 修(内線351)  
TEL 019-624-3166(調査第一課直通)  
(道路担当)道路管理第一課長:三浦 邦彦(内線431)  
TEL 019-624-3289(道路管理第一課直通)  
管内情報につきましては、当事務所のホームページにてご覧いただけます。  
ホームページアドレス <http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/>  
モバイル版アドレス <http://keitai.thr.mlit.go.jp/iwate/>