

低気圧に伴う降雨による防災情報（第16報・終報）

湯沢河川国道事務所

災害対策支部【警戒体制（河川）】解除

湯沢河川国道事務所では、低気圧に伴う降雨により災害対策支部【警戒体制（河川）】を設置し、対応にあたっておりましたが河川巡視による点検の結果、異状が認められず、下記観測所においても増水する見込みがないこと、また、今後まとまった降雨が見込まれないことから8月26日10時30分に災害対策支部【警戒体制（河川）】を解除しました。

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

◆河川水位状況(8月26日10時30分現在)

河川	水位観測所	水位	状況	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位
雄物川	大曲橋(大仙市)	0.68m	下降中	2.50m	3.40m	6.00m	6.20m
雄物川	神宮寺(大仙市)	2.00m	下降中	3.50m	5.00m	5.50m	5.70m
玉川	長野(大仙市)	0.66m	下降中	2.30m	2.90m	3.70m	4.00m

◆災害支部体制

	注意体制	警戒体制	非常体制	警戒体制	解除
河川	8月24日 21時00分	8月25日 2時10分	8月25日 3時20分	8月25日 17時00分	8月26日 10時30分
砂防	8月24日 19時10分	8月25日 0時00分	—	—	8月25日 11時50分
道路	8月24日 22時50分	8月25日 2時00分	—	—	8月25日 11時50分
災害対策支援	—	8月24日 19時30分	—	—	8月25日 20時40分

◆洪水予報発表状況

河川名	観測所(市町村)	氾濫注意情報	氾濫警戒情報	氾濫危険情報	氾濫危険情報	氾濫発生情報	氾濫警戒情報	解除
雄物川	大曲橋(大仙市)	—	—	—	8月25日 6時55分 レベル2 上昇中	—	—	8月26日 10時30分
	神宮寺(大仙市)	—	8月25日 4時18分	8月25日 5時50分	8月25日 6時55分 レベル4 継続中	8月25日 9時10分	—	8月26日 10時30分
玉川	長野(大仙市)	—	8月25日 2時40分	8月25日 3時30分	—	—	8月25日 7時10分	8月25日 11時35分

観測所の受持区間

大曲橋観測所 雄物川 大仙市 横手川合流点から大仙市 玉川合流点まで
 横手川 大仙市 出川合流点付近から大仙市 雄物川合流点まで
 丸子川 大仙市 大盛橋から大仙市 雄物川合流点まで
 神宮寺観測所 雄物川 大仙市 玉川合流点から大仙市 秋田市行政境まで
 長野観測所 玉川 左岸 大仙市長野字開から大仙市 雄物川合流点まで
 右岸 大仙市長野字八乙女から大仙市 雄物川合流点まで

◆水防警報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	待機	準備	出動	解除
雄物川	大曲橋 (大仙市)	8月25日 4時40分	—	8月25日 6時40分	8月25日 16時50分
	神宮寺 (大仙市)	8月24日 21時10分	—	8月25日 4時00分	8月25日 16時50分
玉川	長野 (大仙市)	8月25日 1時20分	—	8月25日 2時20分	8月25日 10時40分

観測所の受持区間

大曲橋観測所	雄物川	左岸：横手川合流点から玉川合流点まで 右岸：横手川合流点から玉川合流点まで
	横手川	左岸：大仙市角間川町から雄物川合流点まで 右岸：大仙市藤木丙から雄物川合流点まで
	丸子川	左岸：大仙市大曲浜町から雄物川合流点まで 右岸：大仙市大曲浜町から雄物川合流点まで
神宮寺観測所	雄物川	左岸：玉川合流点から大仙市正手沢まで 右岸：玉川合流点から大仙市協和小種まで
長野観測所	玉川	左岸：大仙市長野から雄物川合流点まで 右岸：大仙市長野から雄物川合流点まで

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2

TEL 0183-73-3174 (事務所代表)

調査第一課長 木村 博英 (内線351)