

## 前線に伴う降雨による防災情報（第3報）

湯沢河川国道事務所  
**災害対策支部【警戒体制（河川）】へ移行**  
**災害対策支部【警戒体制（道路）】へ移行**  
**災害対策支部【注意体制（砂防）】継続**

湯沢河川国道事務所では、雄物川水系玉川の長野水位観測所において氾濫注意水位を超え、なお水位は上昇する恐れがあるため、5月18日18時20分に災害対策支部「警戒体制（河川）」へ移行しました。

また、国道13号峰吉川雨量観測地点で、連続雨量120mmを超えたため、18時40分に災害対策支部「警戒体制（道路）」へ移行しました。

災害対策支部【注意体制（砂防）】は継続中です。

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

### ◆河川水位状況(5月18日18時30分現在)

河川	水位観測所	水位	状況	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位
雄物川	神宮寺(大仙市)	<u>4.21m</u>	<u>上昇中</u>	3.50m	5.00m	5.50m	5.70m
玉川	長野(大仙市)	<u>3.04m</u>	<u>上昇中</u>	2.30m	2.90m	3.70m	4.00m

### ◆砂防降雨状況(5月18日18時30分現在)

山系	雨量観測所(仙北市)	連続雨量
八幡平山系(秋田県側)	黒湯	<u>92mm</u>
	熊ノ台	<u>105mm</u>
	生保内	<u>109mm</u>
	小先達	<u>102mm</u>

### ◆道路降雨状況(5月18日18時40分現在)

路線	雨量観測点	連続雨量 18:40現在
国道13号	峰吉川(大仙市)	<u>120mm</u>

### ◆災害支部体制

	注意体制	警戒体制	非常体制	解除
河川	5月18日 16時20分	<u>5月18日 18時20分</u>	—	—
砂防	5月18日 16時00分	—	—	—
道路	5月18日 16時00分	<u>5月18日 18時40分</u>	—	—

### ◆水防警報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	待機	準備	出動	解除
雄物川	神宮寺 (大仙市)	5月18日 16時30分	—	—	—
玉川	長野 (大仙市)	5月18日 17時20分	—	<u>5月18日</u> <u>16時30分</u>	—

観測所の受持区間

神宮寺観測所	雄物川	左岸：玉川合流点から大仙市正手沢まで 右岸：玉川合流点から大仙市協和小種まで
長野観測所	玉川	左岸：大仙市長野から雄物川合流点まで 右岸：大仙市長野から雄物川合流点まで

◆所管施設の点検状況

【河川】 5月18日 18時22分 大曲管内河川巡視開始（巡視中）  
【道路】 5月18日 16時00分 大曲国道維持出張所管内 巡回中

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢支局・角館支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所  
秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2  
TEL 0183-73-3174（事務所代表）

〈河川〉

副所長（河川担当） 齋藤 茂則（内線204）  
調査第一課長 高子 秀之（内線351）

〈道路〉

副所長（道路担当） 鈴木 之（内線205）  
道路管理課長 松田 道雄（内線431）