

前線に伴う降雨による防災情報（第4報）

湯沢河川国道事務所
災害対策支部【警戒体制(砂防)】へ移行
災害対策支部【警戒体制(河川)】継続
災害対策支部【警戒体制(道路)】継続

湯沢河川国道事務所では、八幡平山系秋田県側（仙北市田沢湖生保内地内）の雨量観測所の連続雨量が平成30年5月18日20時00分に120mmに達したため、災害対策支部「警戒体制（砂防）」へ移行しました。

なお、雄物川水系雄物川の神宮寺水位観測所で平成30年5月18日20時20分に氾濫注意水位5.0mを超過して現在も上昇中です。

災害対策支部【警戒体制（河川）】【警戒体制（道路）】は継続中です。

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

◆河川水位状況(5月18日20時20分現在)

河川	水位観測所	水位	状況	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位
雄物川	大曲橋(大仙市)	<u>2.77m</u>	<u>上昇中</u>	2.50m	3.40m	6.00m	6.20m
雄物川	神宮寺(大仙市)	<u>5.05m</u>	<u>上昇中</u>	3.50m	5.00m	5.50m	5.70m
玉川	長野(大仙市)	<u>3.39m</u>	<u>上昇中</u>	2.30m	2.90m	3.70m	4.00m

◆砂防降雨状況(5月18日20時00分現在)

山系	雨量観測所(仙北市)	連続雨量
八幡平山系(秋田県側)	黒湯	<u>105mm</u>
	熊ノ台	<u>113mm</u>
	生保内	<u>120mm</u>
	小先達	<u>114mm</u>

◆道路降雨状況(5月18日20時00分現在)

路線	雨量観測点	連続雨量 20:00現在
国道13号	峰吉川(大仙市)	<u>127mm</u>

◆災害支部体制

	注意体制	警戒体制	非常体制	解除
河川	5月18日 16時20分	5月18日 18時20分	—	—
砂防	5月18日 16時00分	5月18日 20時00分	—	—
道路	5月18日 16時00分	5月18日 18時40分	—	—

◆洪水予報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	はん濫 注意情報	はん濫 警戒情報	はん濫 危険情報	はん濫 発生情報	解除
玉川	長野 (大仙市)	—	5月18日 19時15分	—	—	—

観測所の受持区間

長野観測所 玉川 左岸 大仙市長野字開から大仙市 雄物川合流点まで
右岸 大仙市長野字八乙女から大仙市 雄物川合流点まで

◆水防警報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	待機	準備	出動	解除
雄物川	大曲橋 (大仙市)	—	5月18日 19時50分	—	—
	神宮寺 (大仙市)	5月18日 16時30分	—	—	—
玉川	長野 (大仙市)	5月18日 17時20分	—	5月18日 16時30分	—

観測所の受持区間

大曲橋観測所 雄物川 左岸：横手川合流点から玉川合流点まで
右岸：横手川合流点から玉川合流点まで
神宮寺観測所 雄物川 左岸：玉川合流点から大仙市正手沢まで
右岸：玉川合流点から大仙市協和小種まで
長野観測所 玉川 左岸：大仙市長野から雄物川合流点まで
右岸：大仙市長野から雄物川合流点まで

◆所管施設の点検状況

【河川】 5月18日 18時22分 大曲管内河川巡視開始（巡視中）
【道路】 5月18日 16時00分 大曲国道維持出張所管内 巡回中

◆災害対策現地情報連絡員（リエゾン）派遣状況

18時10分 大仙市に2名到着 情報収集中

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

発表記者會：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢支局・角館支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2
TEL 0183-73-3174（事務所代表）

〈河川〉

副所長（河川担当） 齋藤 茂則（内線204）
調査第一課長 高子 秀之（内線351）

〈道路〉

副所長（道路担当） 鈴木 之（内線205）
道路管理課長 松田 道雄（内線431）