

前線に伴う降雨による防災情報（第10報）

湯沢河川国道事務所 災害対策支部【非常体制(河川)】継続 災害対策支部【警戒体制(砂防)】継続

湯沢河川国道事務所では、平成30年5月18日20時00分に災害対策支部【警戒体制(砂防)】を設置し警戒にあたっていますが、5月19日7時00分から管内砂防施設の巡視点検を開始しており、現在のところ、被害等は確認されていません。

災害対策支部【非常体制(河川)】【警戒体制(砂防)】は継続中です。

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

◆河川水位状況(5月19日8時00分現在)

| 河川 | 水位観測所 | 水位 | 状況 | 水防団 待機水位 | 氾濫 注意水位 | 避難判断 水位 | 氾濫 危険水位 |
|-----|----------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 雄物川 | 大曲橋(大仙市) | <u>3.42m</u> | <u>下降中</u> | 2.50m | 3.40m | 6.00m | 6.20m |
| 雄物川 | 神宮寺(大仙市) | <u>5.75m</u> | <u>下降中</u> | 3.50m | 5.00m | 5.50m | 5.70m |

◆砂防降雨状況(5月19日8時00分現在)

| 山系 | 雨量観測所 (仙北市) | 連続雨量 |
|-----------------|----------------|--------------|
| 八幡平山系 (秋田県側) | 黒湯 | <u>132mm</u> |
| | 熊ノ台 | <u>140mm</u> |
| | 生保内 | <u>155mm</u> |
| | 小先達 | <u>140mm</u> |

◆災害支部体制

| | 注意体制 | 警戒体制 | 非常体制 | 解除 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 河川 | 5月18日 16時20分 | 5月18日 18時20分 | 5月18日 22時50分 | — |
| 砂防 | 5月18日 16時00分 | 5月18日 20時00分 | — | — |

◆洪水予報発表状況

| 河川名 | 観測所 (市町村) | はん濫 注意情報 | はん濫 警戒情報 | はん濫 危険情報 | はん濫 発生情報 | 解除 |
|-----|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|----|
| 雄物川 | 大曲橋 (大仙市) | 5月18日 23時20分 レベル2継続 | — | — | — | — |
| | 神宮寺 (大仙市) | — | 5月18日 21時15分 | 5月18日 23時20分 レベル4継続 | 5月19日 4時25分 | — |

観測所の受持区間

大曲橋観測所 雄物川 大仙市 横手川合流点から大仙市 玉川合流点まで
神宮寺観測所 雄物川 大仙市 玉川合流点から大仙市 秋田市行政境まで

◆水防警報発表状況

| 河川名 | 観測所 (市町村) | 待機 | 準備 | 出動 | 解除 |
|-----|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 雄物川 | 大曲橋 (大仙市) | — | 5月18日 19時50分 | — | — |
| | 神宮寺 (大仙市) | 5月18日 16時30分 | — | 5月18日 20時30分 | — |

観測所の受持区間

大曲橋観測所 雄物川 左岸：横手川合流点から玉川合流点まで
右岸：横手川合流点から玉川合流点まで

神宮寺観測所 雄物川 左岸：玉川合流点から大仙市正手沢まで
右岸：玉川合流点から大仙市協和小種まで

◆所管施設の点検状況

【河川】 5月18日 18時22分 大曲管内河川巡視開始（巡視中）
5月19日 6:30現在 特に異状は確認されていません。（巡視は継続中）

【砂防】 5月19日 7時00分 管内砂防施設の巡視点検開始
5月19日 8:00現在 特に異状は確認されていません。（巡視中）

◆災害対策現地情報連絡員（リエゾン）派遣状況

平成30年5月18日 18時10分 大仙市に2名到着 情報収集中

◆排水ポンプ車の稼働状況

平成30年5月18日 21時43分 大仙市浜町排水樋管において排水作業中
平成30年5月19日 0時40分 大仙市角間川排水樋管において排水作業中
平成30年5月19日 7時26分 大仙市角間川排水樋管において排水作業終了

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

発表記者會：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢支局・角館支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2
TEL 0183-73-3174（事務所代表）

〈 河 川 〉

副所長（河川担当） 齋藤 茂則（内線204）
調査第一課長 高子 秀之（内線351）