

前線に伴う降雨による防災情報（第11報）

湯沢河川国道事務所
災害対策支部【警戒体制（河川）】へ移行
災害対策支部【警戒体制（砂防）】を解除

湯沢河川国道事務所では、災害対策支部【非常体制（河川）】を設置し警戒にあっていますが、雄物川水系雄物川の神宮寺水位観測所の水位が5.25mまで下降し、今後、浸水範囲の拡大は見込まれないことから、本日10時30分をもって【非常体制（河川）】を【警戒体制（河川）】に移行します。ただし、今後も水位の高い状態が続きますので、御注意ください。

また、本日7時00分から開始していた管内砂防施設の巡視点検の結果、施設の被害は確認されず、今後もまともまった降雨が見込まれないことから、本日10時30分をもって【警戒体制（砂防）】を解除します。

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

◆河川水位状況(5月19日10時30分現在)

河川	水位観測所	水位	状況	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難判断 水位	氾濫 危険水位
雄物川	大曲橋(大仙市)	<u>3.10m</u>	<u>下降中</u>	2.50m	3.40m	6.00m	6.20m
雄物川	神宮寺(大仙市)	<u>5.25m</u>	<u>下降中</u>	3.50m	5.00m	5.50m	5.70m

◆災害支部体制

	注意体制	警戒体制	非常体制	警戒体制	解除
河川	5月18日 16時20分	5月18日 18時20分	5月18日 22時50分	<u>5月19日 10時30分</u>	—
砂防	5月18日 16時00分	5月18日 20時00分	—	—	<u>5月19日 10時30分</u>

◆洪水予報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	はん濫 注意情報	はん濫 警戒情報	はん濫 危険情報	はん濫 発生情報	解除
雄物川	大曲橋 (大仙市)	5月18日 23時20分 レベル2継続	—	—	—	—
	神宮寺 (大仙市)	—	5月18日 21時15分	5月18日 23時20分 レベル4継続	5月19日 4時25分	—

観測所の受持区間

大曲橋観測所 雄物川 大仙市 横手川合流点から大仙市 玉川合流点まで
神宮寺観測所 雄物川 大仙市 玉川合流点から大仙市 秋田市行政境まで

◆水防警報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	待機	準備	出動	解除
雄物川	大曲橋 (大仙市)	—	5月18日 19時50分	—	—
	神宮寺 (大仙市)	5月18日 16時30分	—	5月18日 20時30分	—

観測所の受持区間

大曲橋観測所 雄物川 左岸：横手川合流点から玉川合流点まで
右岸：横手川合流点から玉川合流点まで
神宮寺観測所 雄物川 左岸：玉川合流点から大仙市正手沢まで
右岸：玉川合流点から大仙市協和小種まで

◆所管施設の点検状況

【河川】 5月18日 18時22分 大曲管内河川巡視開始（巡視中）
5月19日 6:30現在 特に異状は確認されていません。（巡視は継続中）
【砂防】 5月19日 7時00分 管内砂防施設の巡視点検開始
5月19日 10時00分 巡視点検の結果、異状なし（巡視点検終了）

◆災害対策現地情報連絡員（リエゾン）派遣状況

平成30年5月18日 18時10分 大仙市に2名到着 情報収集中

◆排水ポンプ車の稼働状況

平成30年5月18日 21時43分 大仙市浜町排水樋管において排水作業中
平成30年5月19日 10時45分 大仙市浜町排水樋管において排水作業を終了し、撤収開始予定
平成30年5月19日 0時40分 大仙市角間川排水樋管において排水作業中
平成30年5月19日 7時26分 大仙市角間川排水樋管において排水作業終了

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢支局・角館支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2
TEL 0183-73-3174（事務所代表）

〈河川〉

副所長（河川担当） 齋藤 茂則（内線204）
調査第一課長 高子 秀之（内線351）