

前線に伴う降雨による防災情報（第13報・終報）

湯沢河川国道事務所
災害対策支部【注意体制（河川）】解除

湯沢河川国道事務所では、災害対策支部【注意体制（河川）】を設置し警戒にあたりましたが、雄物川水系雄物川の神宮寺水位観測所の水位が2.93mまで下降し、河川巡視の結果、浸水もほぼ解消されたことから、本日8時30分をもって【注意体制（河川）】を解除します。

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

◆河川水位状況（5月20日8時30分現在）

河川	水位観測所	水位	状況	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難判断 水位	氾濫 危険水位
雄物川	大曲橋(大仙市)	0.94m	下降中	2.50m	3.40m	6.00m	6.20m
雄物川	神宮寺(大仙市)	2.93m	下降中	3.50m	5.00m	5.50m	5.70m

◆災害支部体制

	注意体制	警戒体制	非常体制	警戒体制	注意体制	解除
河川	5月18日 16時20分	5月18日 18時20分	5月18日 22時50分	5月19日 10時30分	5月19日 13時00分	5月20日 8時30分

◆洪水予報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	はん濫 注意情報	はん濫 警戒情報	はん濫 危険情報	はん濫 発生情報	解除
雄物川	大曲橋 (大仙市)	5月18日 23時20分 レベル2継続	—	—	—	5月20日 8時50分
	神宮寺 (大仙市)	—	5月18日 21時15分	5月18日 23時20分 レベル4継続	5月19日 4時25分	5月20日 8時50分

観測所の受持区間

大曲橋観測所 雄物川 大仙市 横手川合流点から大仙市 玉川合流点まで
神宮寺観測所 雄物川 大仙市 玉川合流点から大仙市 秋田市行政境まで

◆水防警報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	待機	準備	出動	解除
雄物川	大曲橋 (大仙市)	—	5月18日 19時50分	—	5月19日 15時00分
	神宮寺 (大仙市)	5月18日 16時30分	—	5月18日 20時30分	5月19日 15時00分

観測所の受持区間

大曲橋観測所 雄物川 左岸：横手川合流点から玉川合流点まで
右岸：横手川合流点から玉川合流点まで
神宮寺観測所 雄物川 左岸：玉川合流点から大仙市正手沢まで
右岸：玉川合流点から大仙市協和小種まで

◆災害対策現地情報連絡員（リエゾン）派遣状況

平成30年5月18日 18時10分 大仙市に2名到着 情報収集中

平成30年5月19日 18時40分 大仙市から撤収

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2

TEL 0183-73-3174（事務所代表）

〈 河 川 〉

副所長（河川担当） 齋藤 茂則（内線204）

調査第一課長 高子 秀之（内線351）