

平成25年2月22日 撮影

いたんだ路面にアスファルトをかぶせて補修しました。



施工前



施工後

平成25年2月28日 撮影

視線誘導標の補修を実施しました。



施工前



施工後

平成25年2月15日 撮影

側溝の補修を実施しました。



施工前



施工後

平成25年1月26日 撮影

除雪作業を行っています。



作業状況



作業状況

平成25年1月25日 撮影

凍結抑制剤の散布及び除雪作業を行っています。



作業状況



作業状況