令 和 ７年 ７月 ２３日
国土交通省東北地方整備局
仙 台 河 川 国 道 事 務 所

水辺の施設を“一斉点検”【結果】

～危険な箇所がないか、夏休み前に点検を実施しました～

・河川がレクリエーション活動の場として、多くの方々に利用されていることを踏まえ、利用される方が安全・安心に利用できるよう、夏休みが始まる前に施設管理者と合同で“一斉点検”を行いました。

・その結果、点検対象の２７施設に不具合は確認されませんでした。

〇点検実施日

・令和7年7月３日（木）、７月９日（水）、７月１１日（金）、７月１５日（火）
（別紙「点検実施結果表」参照）

〇点検対象施設

・２７施設
（別紙「点検実施結果表」参照）
※国が直轄管理している阿武隈川水系及び名取川水系のうち、河川の水辺や、その付近において、利用が日常的に見受けられる河川公園等の施設を点検しました。

〇施設利用にあたって

・利用者の皆様には、河川が自然の一部であることをご理解いただき安全には十分配慮されたうえで、水辺や施設を利用いただくようお願いいたします。


～ 問い合わせ先 ～

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
住所：仙台市太白区あすと長町四丁目１－６０
電話：０２２－３０４－１８１３（河川管理課直通）
０２２－２４８－４１３１（代表）
副所長（河川） 三浦（みうら） 俊明（としあき） （内２０４）
河川管理課長 柿崎（かきざき） 憲勝（のりかつ） （内３３１）

仙台河川国道事務所管内 （阿武隈川下流・名取川・広瀬川・笊川） 点検実施結果表

河川名	点検箇所等		点検施設等	点検実施日	点検結果	対応状況
	No.	点検箇所				
阿武隈川下流	①	右岸サイクリング・散歩道路休憩所（亘理町）	堤防	7月9日（水）	異常なし	－
	②	桜づつみ公園（亘理町荒浜）	堤防		異常なし	－
	③	亘理町船着場	水面・船着場		異常なし	－
	④	左岸サイクリング・散歩道路休憩所（岩沼市）	堤防		異常なし	－
	⑤	桜づつみ堤防施設（岩沼市）	堤防		異常なし	－
	⑥	岩沼船着場	水面・船着場		異常なし	－
	⑦	阿武隈川運動場柴田町グランド（柴田町槻木）	高水敷		異常なし	－
	⑧	柴田船着場	水面・船着場		異常なし	－
	⑨	観光船発着場	水面・船着場	7月3日（木）	異常なし	－
	⑩	船着場観光船係留場	水面・船着場		異常なし	－
	⑪	丸森船着場	水面・船着場		異常なし	－
	⑫	丸森町桜づつみ	堤防		異常なし	－
	⑬	角田市桜づつみ	堤防		異常なし	－
	⑭	舘矢間船着場	水面・船着場		異常なし	－
	⑮	角田船着場	水面・船着場		異常なし	－
	⑯	佐倉船着場	水面・船着場		異常なし	－
広瀬川	⑰	じゃぶじゃぶ池	低水護岸・高水敷	7月１１日（金）	異常なし	－
	⑱⑲	広瀬川八本松緑地・広瀬川飯田緑地	低水護岸・高水敷		異常なし	－
	⑳㉑	広瀬川中河原緑地・広瀬川若林緑地及び若林公園	低水護岸・高水敷		異常なし	－
名取川	㉒	熊野堂運動場	樋門・低水護岸・高水敷		異常なし	－
	㉓	名取川柳生地区運動場	高水敷		異常なし	－
	㉔	太白大橋橋脚	高水敷		異常なし	－
	㉕	閖上水門～閖上大橋	高水敷		異常なし	－
	㉖	名取橋橋脚	高水敷		異常なし	－
笊　川	㉗	富沢地区～唐松橋	樋門・低水護岸・高水敷・遊歩道	7月１５日（火）	異常なし	－

仙台河川国道事務所管内　水辺施設の一斉点検　「点検箇所位置図（阿武隈川水系）」



仙台河川国道事務所管内　水辺施設の一斉点検　「点検箇所位置図（名取川水系）」

