



【2016. 7. 30】

・左の写真はジオネット1.2mmの区画です。7月11日時点で最長12cmだったイタドリの芽は、今回は最高で18cmのものが1本ありました。他は成長に目立った変化がなく前回とほぼ同じ丈にとどまっていた。その代わりにスギナが18cmぐらいまで伸びています。

・この状態だと堤防の点検は問題無くできるので、除草の必要はまだありません。

・下の写真は○で囲んだ部分の、虫に食べられたイタドリです。葉っぱが残っていないので、この状態で成長するのは難しいと思われます。このエリアのイタドリはすべて虫に食べられていました。

