

## 樋門樋管合同点検を実施しました

4月10日(木)、11日(金)の2日間、馬淵川にある樋門樋管の点検を実施しました。出水期の大雨による災害防止のため、各水門等水位観測員と合同で施設の機能性や安全確認、操作技術等の確認を行いました。

点検の様子

1  
目  
目  
(  
4  
/  
10  
)



2  
目  
目  
(  
4  
/  
11  
)



## 地域の安全を守る水門等水位観測員

国土交通省では、樋門・樋管の日常点検や水位観測、ゲート操作等を樋門・樋管の近くに住んでいる方に「水門等水位観測員」を委託しています。観測員のみなさんは、定期的な施設の点検のほか、操作が円滑にできるよう、樋門・樋管周りの草刈りや開閉ゲートに何か詰まっていないか等の確認もしています。また、日頃から気象情報をチェックして、大雨や台風時の出動要請に備えています。

大雨や台風の時、出動した観測員のみなさんの業務は深夜にまで及ぶことも多く、時には長時間待機が必要となる場合もあります。

観測員の仕事は大変な仕事ですが、地域の安全を守るために奮闘されています。観測員のみなさん、いつもありがとうございます。



# 馬淵川施設安全利用点検を実施しました

4月16日(水)、馬淵川施設におけるゴールデンウィーク前の安全利用点検を実施しました。春になり、馬淵川河川敷の公園やグラウンドなどの利用が始まり、休日には特に利用が増えることから、公園を管理している八戸市と合同で施設に危険な箇所がないかをチェックしました。

点検の様子	①馬淵川緑地公園 (八戸市長苗代地先)	②馬淵川緑地公園 (八戸市売市地先)	③馬淵川公園 (八戸市河原木～沼館地先)
			
	④水辺の楽校 (八戸市売市地先)	⑤水辺の楽校 (八戸市長苗代地先)	今回の点検では、異状 な箇所はありませんで した。今後もみなさん が安心して利用できる よう、定期的に点検を 実施します。
			

## 八戸出張所の桜が開花しました

八戸出張所には2本の桜の木があり、毎年きれいな花を咲かせています。今年も無事に開花しました(^^)



※4月12日を過ぎてから、しばらく気温の低い日が続いていましたが、4月18日の気温上昇で一気に開花が進みました。しかし、その日の夜に激しい雷雨があり、満開になる前に花びらが落ちてしまいました。それでも近所の方から今年も綺麗に咲いたねと、声をかけていただきました。来年は満開の桜が見られますように!!

