


# 高瀬川堤防詳細点検 結果情報図

(平成20年3月末現在)



凡例 (浸透による堤防の安全性)	
	(堤外地側) 表のりすべり破壊に対する安全性 ※表のり面の安定性
	(中央側) バイピング破壊に対する安全性 ※浸透水の安定性
	(堤内地側) 裏のりすべり破壊に対する安全性 ※裏のり面の安定性
	安全性照査基準未済 → 対策必要
	安全性照査基準以上 → 対策不要
	詳細点検今後実施予定区間