


# 岩木川堤防詳細点検結果情報図 (1/2)



凡 例 (浸透による堤防の安全性)


(堤防の川側) : 表のりすべり破壊に対する安全性  
 (中央側) : パイピング破壊に対する安全性  
 (堤防の居住側) : 裏のりすべり破壊に対する安全性

■ : 安全性照査基準未満  
■ : 安全性照査基準以上

■ : 詳細点検今後実施予定区間  
 未表示 : 詳細点検対象外区間



# 岩木川堤防詳細点検結果情報図 (2/2)



凡 例 (浸透による堤防の安全性)	
(堤防の川側)	: 表のりすべり破壊に対する安全性
(中央側)	: パイピング破壊に対する安全性
(堤防の居住側)	: 裏のりすべり破壊に対する安全性
<span style="color: red;">■</span>	: 安全性照査基準未満
<span style="color: blue;">■</span>	: 安全性照査基準以上
<span style="color: green;">■</span>	: 詳細点検今後実施予定区間
未表示	: 詳細点検対象外区間