



# 雄物川堤防詳細点検結果情報図



**凡 例 (浸透による堤防の安全性)**

- (堤防の川側) : 表のりすべり破壊に対する安全性
- (中央側) : パイピング破壊に対する安全性
- (堤防の居住側) : 裏のりすべり破壊に対する安全性
- : 安全性照査基準未満
- : 安全性照査基準以上
- 未表示 : 詳細点検対象外区間
- ←優先箇所→ : 安全度が特に低くかつ被災履歴のある箇所について優先的に対策を実施予定

※優先箇所については、今後の詳細な調査等により変更する場合があります。

雄物川下流横断面図

石田坂地点 (河口から5.9km)

S= 縦1:400  
横1:4,000

(平成5年12月)

海岸保全区域 (国土交通省)

川幅600