

# 令和6年度 工事事故速報一覧【R6. 6. 1(土)～R6. 6. 30(日)報告分】 (速報)

令和6年6月30日現在 企画部技術管理課

速報No.	事故NO	発生日(曜日)	発生時刻	発生県	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災区分	事故の概況
22	-	R6. 06. 05 (水)	12:52	岩手	道路改良工事	交通事故(被害)	交通災害	— (物損公衆以外)	一般車が規制帯内の保安施設に突っ込み、仮設バリケードが破損し、衝突した車も破損したものの。
23	11	R6. 06. 06 (木)	09:00	宮城	河川・道路構造物工事	労働災害	挟まれ	— (物損公衆以外)	夜間工事で片付け作業中、投光機が倒れたため投光機を起こした際に投光機の可動部に指を挟み裂傷を負った。
24	-	R6. 06. 06 (木)	10:00	秋田	発注者支援	交通事故(加害)	交通災害	— (物損公衆以外)	改良工事現場確認を終え、監督官室へ戻る時に、後続車両に気を取られ、発生場所の路外の側溝へ転落した。
25	12	R6. 05. 21 (火)	12:00	宮城	道路維持工事	物損公衆	機械・工具等取扱	露出線等損傷	5月21日に緑地維持工事の除草作業において、光ケーブルを切断したが、接続迂回によりデータの停止の影響はなく、受注者は気がつかなかった。6月10日に別業務の保守点検中にケーブル切断を確認した。
26	-	R6. 06. 11 (火)	13:30	山形	発注者支援	その他	その他	— (物損公衆以外)	船舶(作業船)にて湖面巡視を行う際に離岸する途中、法面のフリーフレームの角に接触し、下部の部分(FRP部分)を破損したものの。
27	13	R6. 06. 12 (水)	16:50	山形	橋梁保全工事	物損公衆	機械・工具等取扱	露出線等損傷	橋梁補修工事の現場事務所周辺の除草作業を行っていたところ、NTT引込線(現在不使用物件の線)を切断した。
28	-	R6. 06. 13 (木)	09:10	山形	道路改良工事	その他	その他	— (物損公衆以外)	道路改良工事において、右親指の付け根あたりを蜂に刺されたものの。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	発生 県	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
29	-	R6.06.13(木)	14:30	宮城	道路改良工事	交通事故 (加害)	交通災害	- (物損公衆以 外)	道路改良工事の現場事務所から現場に向かう際に交差点にて、加害者が右折し損ねて交差点を通り過ぎ、バックしたところ、停車していた被害者車両と接触したものの。
30	-	R6.06.17(月)	11:30	山形	発注者支援	その他	その他	- (物損公衆以 外)	湖面巡視終了し、作業船台車を前方に30cmほど移動した状態で上昇させた結果、作業船格納庫の張り出し歩廊にぶつかり、作業船台車の先端部が破損したものの。
31	-	R6.06.18(火)	09:45	山形	道路改良工事	交通事故 (第三者)	その他	- (物損公衆以 外)	国道を片側交互通行で通行させていたところ、町道からでてきた乗用車と国道を通行していたJR代行バスが接触。
32	-	R6.06.14(金)	09:40	青森	測量・調査・ 設計・点検等 業務	その他	その他	- (物損公衆以 外)	水質保全施設のバイパスゲート点検作業中、別作業をするため点検ハンマーを水路内に落下させた。
33	-	R6.06.20(木)	12:50	山形	構造物補修工 事	交通事故 (被害)	その他	- (物損公衆以 外)	スノーシェッド修繕工事で片交中に一般の大型トラックの積み荷がスノーシェッド天井に接触したものの。
34	14	R6.06.20(木)	14:50	山形	道路附属物工 事	物損公衆	建設機械	埋設物損傷	植樹帯の撤去掘削において、バックホウで埋設されていた情報ボックスのボディ管を破損させたものの。
35	-	R6.06.20(木)	14:40	岩手	道路改良工事	交通事故 (被害)	交通災害	- (物損公衆以 外)	国道を南進中の加害者運転車両が工事中の規制帯で設置している保安施設に突っ込み、仮設バリケード(単管バリケード3基)が破損、衝突した車も破損したものの。
36	15	R6.06.21(金)	14:45	宮城	測量・調査・ 設計・点検等 業務	労働災害	建設機械	- (物損公衆以 外)	アスファルト舗設作業中に路盤材敷均しのため、バックホウで作業中後退したところ、作業中の被災者の足を踏んだものの。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	発生 県	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
37	16	R6. 06. 23 (日)	09:15	山形	道路維持工事	物損公衆	交通災害	道路施設損傷	通常巡回を実施中、歩道上に落下物を発見し進入して道路パトロールカーを後進させた際に転落防止柵に車両後部左側面を接触させたもの。
38	17	R6. 06. 24 (月)	13:45	福島	道路改良工事	物損公衆	機械・工具 等取扱	一般車両損傷	改築工事現場において、市道部協の除草を行っていたところ、飛び石防止のネットフェンスで防ぎきれなかった石が第三者車両に接触にし、割れたガラスにより運転手が軽度の切り傷を負ったもの。
39	-	R6. 06. 25 (火)	09:40	福島	道路維持工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	路面清掃工事で路面清掃中の散水車に後続車の一般トレーラーが接触した。
40	18	R6. 06. 25 (火)	11:00	福島	河川維持工事	物損公衆	機械・工具 等取扱	露出線等損傷	草刈り機付きバックホウで堤防除草をした際に、地下水位計及び地下水位計ケーブルを損傷したもの。
41	-	R6. 06. 26 (水)	07:45	宮城	測量・調査・ 設計・点検等 業務	その他	転倒	— (物損公衆以 外)	ボーリング調査により歩道幅員を減少し歩行者通路としていたところ、歩行者通路において、作業時間外に自転車通行者が舗装と側溝の段差で転倒した。
42	19	R6. 06. 27 (木)	10:25	宮城	測量・調査・ 設計・点検等 業務	労働災害	機械・工具 等取扱	— (物損公衆以 外)	地質調査位置の現地状況確認するため、下草を仮払いする目的で、カバンの中から鎌を取り出す際に、素手で鎌の刃先に触れてしまい指先を切創したもの。
43	-	R6. 06. 26 (水)	12:00	宮城	測量・調査・ 設計・点検等 業務	その他	その他	— (物損公衆以 外)	当事務所管理のレーダー庁舎に立ち入り、仮設カメラの撤去作業を行っていたところ、照射されているXバンドレーダーを浴びたもの。
44	20	R6. 06. 28 (金)	15:00	山形	維持修繕工事	物損公衆	建設機械	架空線切断	廃材運搬大型ダンプが廃材処理施設で荷下ろし後、ダンプアップしたまま走り、出入り口付近にあった電力柱へ共架しているNTT線を切断した。