



## 出水時等状況把握訓練実施



状況把握のポイントについて事前説明

5月17日(金)、地元建設会社10社と一関出張所が合同で「出水時等状況把握訓練」を実施しました。訓練は、出水等の有事において「堤防・樋管等」に異常がないかを迅速・的確に把握できるよう実施するものです。

当日は、巡視班が巡視経路や情報伝達について確認を行った後、出動班が実際に現地へ出動し、本部となる「一関遊水地集中管理センター」へ迅速・的確に災害状況を報告できるかを訓練しました。

### 本部となる一関遊水地集中管理センター




各班からの状況報告を迅速にとりまとめ



被災箇所の整理

### 出水時等把握訓練出動班の様子



【出水時】

被害想定 漏水



【地震時】

被害想定 堤防天端クラック



【地震時】

樋門樋管点検 異常なし

訓練被害想定箇所をスマートフォンで撮影し、迅速に一関遊水地集中管理センターに報告

訓練の成果を活かし、実際に災害が起きた場合にも『迅速・的確』な対応を行います。

