別紙 1

# 保 守 物 件 の 内 訳 書

| 機械名<br>管理番号 | 車種 | 登録番号 | 車検満了日 | 台数 | 修繕予定作業項目 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 一般保守 | 車検整備 | 定期点検<br>12ヶ月 | 合計 |
| 寒河江ダム | | | | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ロータリ除雪車<br>A-Y1601 | ニッセキ HTR261<br>SD-R03B | 山形 900 る 306 | R8.11.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 小形除雪機<br>AY-R0202 | 和同産業<br>SXG3512A | − | − | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 小形除雪機<br>A-Y0802 | 三菱重工業／フジイ<br>MSR-1101DHF | − | − | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | |
| 寒河江ダム情報連絡所 | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 小形除雪機<br>(032036) | 和同産業<br>SS1392 | − | − | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 小形除雪機<br>(032046) | 和同産業<br>SS1392 | − | − | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | |
| 白川ダム | | | | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ロータリ除雪車<br>AY-R0601 | ニッセキ HTR308A<br>YDS-R03F | 山形 900 る 1504 | R9.2.18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 小形除雪機<br>A-Y1501 | 和同産業<br>SS304ADX | − | − | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 小形除雪機<br>(SS1182) | 和同産業<br>SS1182 | − | − | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | |
| 長井ダム | | | | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ロータリ除雪車<br>A-Y2203 | ニイガタ NR82<br>KDP-NR3A | 山形 900 る 650 | R8.11.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 小形除雪機<br>(SSA107DH) | 和同産業<br>SSA107DH | − | − | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 小形除雪機<br>(HSS1170iD) | ホンダ<br>HSS1170iD | − | − | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | 11 | 11 | 0 | 11 | 22 |

※ただし、発注者の都合により車両及び台数、点検整備内容を変更することがある。