令和7年7月11日
最上川ダム統合管理事務所

国土交通省

記者発表資料

安全利用点検でダム周辺施設の安全を確認しました

～ 夏休みに施設を安全に利用いただくために ～

最上川ダム統合管理事務所では毎年夏休み前に、寒河江ダム、白川ダム及び長井ダムの周辺利用施設を対象に関係する市町や地域の方々と安全利用点検を行っております。今年度も下記日程の通り実施しましたので、その結果をお知らせ致します。

1. 点検対象

最上川ダム統合管理事務所が管理している寒河江ダム、白川ダム及び長井ダムにおいて、ダム周辺の多くの人が利用する施設・水辺を中心に12箇所の施設点検を行いました。

2. 実施日

白川ダム （飯豊町） 令和7年7月 7日（月）
寒河江ダム（西川町） 令和7年7月 3日（木）
長井ダム （長井市） 令和7年7月 9日（水）

3. 点検実施者

地域の行政機関、施設管理者及び河川管理者

4. 点検後の措置

点検の結果、1 箇所でコンクリート階段の破損が確認され、該当箇所を立入禁止にするとともに、早急に補修を実施します。その他の箇所は異常ありません。

（施設等の利用にあたって）

河川やダムは、安らぎや憩いの場、スポーツレクリエーション活動の場として、多くの人に利用されています。

一方、降雨による増水など、自然現象による危険性も持ち合わせています。

利用の際は、利用者自らの責任により危険回避に努めていただくようお願いします。

《発表記者会》山形県政記者クラブ、米沢記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省

国土交通省 最上川ダム統合管理事務所
山形県西村山郡西川町大字砂子関 158
TEL 0237－75－2311

技術副所長 大池（おおいけ） 賢一（けんいち）
管理課長 菅野（かんの） 雅人（まさと）

（点検箇所・点検結果一覧）

ダム名	市町村名	点検箇所	点検結果（破損等不具合状況）	不具合内容	対応状況
白川ダム	飯豊町	湖岸公園	・異常あり	コンクリート階段の破損	該当箇所を立入禁止とし、来週中に補修予定
		コテージ村付近の広場	・異常なし		
		ダム公園	・異常なし		
		ダム堤体・管理庁舎周辺	・異常なし		
寒河江ダム	西川町	砂子関展望広場・管理庁舎周辺	・異常なし		
		まねきの丘	・異常なし		
長井ダム	長井市	ダム天端	・異常なし		
		野川防災まなび館	・異常なし		
		左岸展望広場	・異常なし		
		龍神大橋広場	・異常なし		
		右岸展望広場	・異常なし		
		合地沢湖面広場	・異常なし		

●点検及び不具合箇所の対応状況



寒河江ダムの点検実施状況（展望広場周辺）



白川ダムの点検実施状況（湖岸公園）



長井ダムの点検実施状況（ダム周辺）





補修前（コンクリート階段の破損）



応急対応後（該当箇所を立入禁止）

【各ダム点検箇所位置図】


＜凡例＞
:通航禁止区域
:通航制限区域
:点検箇所
白 川 ダ ム
湖岸公園
ダム公園
貯砂ダム
白川湖
中津川橋
管理支所
白川ダム
コテージ村付近の広場
ダム堤体・管理支所周辺
至 川西町(玉庭)
至 R113号(手ノ子)
寒 河 江 ダ ム
砂子関地区展望広場・管理庁舎周辺
まねきの丘
935m
100m
200m
至 酒田
月山IC
至 山形
寒河江ダム
管理事務所
大噴水
月山湖
月山大橋
至 大井沢
月山湖PA
山形自動車道
至 山形
長 井 ダ ム
左岸展望広場
ダム天端
龍神大橋広場
ながい百秋湖
竜神大橋
長井ダム
野川第2発電所
湖面広場
右岸展望広場
合地沢湖面広場
※ダム下流　長井市平山地内
野川防災まなび館