記者発表資料

平成２５年４月２６日
岩手河川国道事務所
胆沢ダム工事事務所
北上川ダム統合管理事務所

水辺の施設点検を実施しました
～　安全利用点検の結果　～

国土交通省では毎年４月に北上川水系の水辺に親しむ施設を対象として、安全利用の観点から施設点検を行っています。
岩手県内の５０箇所を対象に４月１８日～２４日に実施した安全利用点検では、１５箇所で施設損傷等が確認されましたが、直ちに補修等の応急処置や立ち入り禁止等の措置を行いました。
明日からのゴールデンウィークを始めとして、アウトドア活動が活発になる時期ですが、水辺の利用には十分注意するようお願いします。

１．点検趣旨

河川等においては、従来から巡視活動や施設点検を実施していますが、大勢の人が屋外で活動するゴールデンウィークを前に水辺の安全利用点検を実施しました。
河川等は本来、降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせていることから、利用に伴う危険は、利用者自らの責任により回避していただくことが必要となります。

２．点検対象

今回の安全利用点検は、北上川上流の国土交通省管理区間内の河川、砂防施設及びダム（田瀬ダム・湯田ダム・四十四田ダム・御所ダム・胆沢ダム）における以下の箇所で行いました。

河川施設では、
①水辺プラザ等河川に親しむ利用を目的として施設を設置している区域。
②日常、人の集まりやすい場所にある水門・樋門等の河川管理施設。

ダム施設では、
①ダム管理区内において湖畔の水辺に親しむことを目的として、施設を整備した区域及び水辺に親しむ等の利用者が日常的に見られる区域。

砂防施設では、
①水辺に親しむ利用等を目的として、砂防施設の周辺区域及び水辺に親しむ利用等が予想される区域。

３．点検結果

点検実施結果の概要についてお知らせします。

	全点検箇所数	直ちに処置した箇所数	一部立ち入り禁止等の応急的措置をした箇所数	利用不可能な箇所数	利用者の自己責任において通常の利用が可能な箇所数
河　川	２４	（４）	（１）	０	２４
砂　防	３	（３）	（０）	０	３
ダ　ム	２３	（６）	（１）	０	２３
合　計	５０	（１３）	（２）	０	５０

・点検結果に基づき立ち入り禁止等の処置を施した箇所の詳細は別表のとおりです。

・上記の立ち入り禁止等の応急的処置を施した箇所の利用にあたっては、十分ご注意願います。

４．今後の対応

一部立ち入り禁止等の応急的な措置を実施した箇所については、さらに詳細な点検・検討を行い、必要な対策を実施します。

〈発表記者会：岩手県政記者クラブ・奥州市政記者クラブ・一関市政記者クラブ〉

問い合わせ先

【河川・砂防】国土交通省岩手河川国道事務所
【河川】　河川管理課長　湯川茂夫　（直通：019-624-3281）
【砂防】　建設監督官　　小原昭彦　（直通：019-624-3166）
【ダム】 国土交通省胆沢ダム工事事務所（℡:0197-46-4716）
工務課長　　桐山久夫（内 311）
国土交通省北上川ダム統合管理事務所（℡:019-643-7971）
管理第一課長　中島勇一郎（内 331）

点検結果一覧表

【岩手河川国道事務所（河川・砂防）】

河川名	点検箇所	点検結果	点検実施日
北上川	盛岡水辺プラザ【中津川・北上川合流地点】	・木製防護柵の劣化 （4月22日 注意喚起看板の設置）	4月19日
	河川公園【南大橋付近】	・異常なし	
	盛岡市水辺プラザ【都南大橋付近】	・階段（化粧石）の劣化 （4月24日 注意喚起看板の設置）	
	紫波水辺プラザ【紫波橋付近】	・異常なし	
	石鳥谷水辺プラザ【大正橋付近】	・手摺損傷 （4月24日 手摺りの応急補修済み） ・樋管取付け水路法面の浸食 （4月24日 進入防止柵の設置）	
	北上水辺プラザ【展勝地付近】	・異常なし	4月18日
	花巻市水辺プラザ【イギリス海岸付近】	・車止めに使用していた丸太の腐食により、ボルトが突出 （4月26日 突出したボルトを切断予定）	
	河川公園【朝日橋付近】	・異常なし	
	花巻南大橋付近船着き場	・異常なし	
	低水護岸【珊瑚橋下流右岸】	・異常なし	
	水沢水辺プラザ【藤橋付近】	・異常なし	4月24日
	河川公園【藤橋下流】	・異常なし	
	河川公園【大曲橋上流】	・異常なし	
	平泉水辺プラザ	・異常なし	4月19日
	町裏護岸船着場	・異常なし	
	一関遊水地展望台	・異常なし	
	川崎水辺プラザ	・異常なし	
	如来地地区護岸船着場	・異常なし	
中津川	河川公園【中の橋下流】	・遊歩道橋の流出 （4月22日 注意喚起看板の設置） ・根固めブロックの開口部 （4月22日 注意喚起看板の設置）	4月19日
猿ヶ石川	町井水辺プラザ【東和大橋左岸付近】	・異常なし	4月18日
	南成島水辺プラザ【毘沙門橋左岸付近】	・異常なし	
広瀬川	水辺の楽校【桜木橋上流】	・異常なし	4月24日
磐井川	磐井川緑地	・異常なし	4月19日
	一関水辺プラザ	・異常なし	
八幡平山系（砂防）	葛根田川第1砂防えん堤【玄武風柳亭付近】	・説明看板の支柱の腐食が進行している （4月26日までに支柱の補強を予定）	4月19日
	西根床固工群【岩手山焼走り国際交流村付近】	・歩道脇にある木製ベンチの腐食が進んでいる （4月26日までに撤去予定）	4月22日
	松川第1砂防えん堤	・木柵が腐食し、2箇所で脱落している （4月22日、応急措置としてロープでの表示を実施）	

※漂流物除去等の軽微な措置については省略しています。

点検及び対応状況写真

【岩手河川国道事務所（河川・砂防）】

【中津川河川公園(中の橋下流)】
遊歩道橋の流出
4/22注意喚起の看板設置





盛岡市及びＮＰＯ(もりおか中津川の会)とで合同点検を実施

【盛岡水辺プラザ（中津川･北上川合流地点）】
木製防柵の劣化
4/22注意喚起看板の設置





【盛岡水辺プラザ(都南大橋付近)】
階段（化粧石）の劣化
4/24日 注意喚起看板の設置





【松川第１砂防堰堤(堰堤左岸公園)】
点検状況



【葛根田川第１砂防えん堤(玄武風柳亭付近)】
説明看板の支柱の腐食が進行している
4月26日までに支柱の補強を予定



点検結果一覧

【北上川ダム統合管理事務所（ダム）】

ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
田瀬ダム	ダムサイト	・特に異常なし	4月19日
	横峰	・特に異常なし	
	白土	・特に異常なし	
	向田瀬	・特に異常なし	
	柏木平	・特に異常なし	
湯田ダム	杉名畑地区管理用通路	・特に異常なし	4月19日
	錦秋湖大石公園	・特に異常なし	
	廻戸釣り堀公園	・通路に倒木、枝折れを確認（4/23撤去済）	
	錦秋湖川尻総合公園	・特に異常なし	
	川尻公園	・特に異常なし	
	焼地台公園	・特に異常なし	
	湯本湖岸公園	・転落防止柵の支柱ボルトの緩みがある （4/23ボルトの増締め実施済）	
四十四田ダム	ダムサイト	・特に異常なし	4月18日
	柳平水辺公園	・枯れた樹木が倒木する危険性がある (4/22撤去済)	
	松園水辺公園	・散策路に倒木を確認(4/22撤去済)	
御所ダム	管理所構内	・枯れた樹木が倒木する危険性がある (4/26までに伐採予定)	4月22日
	尾入野湿性植物園	・特に異常なし	
	乗り物広場	・ベンチの腐食及びぐらつきを確認 (占用者において、4/26までに対応予定)	
	県営漕艇場 (除園地)	・特に異常なし	
	南園地	・看板取付金具の突出を確認 (占用者において、4/26までに撤去予定)	

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（ダム）】

湯田ダム





湯本湖岸公園：転落防止柵の支柱ボルトに緩みがあった。（４／２３ボルトの増し締めを実施済）

四十四田ダム





柳平水辺公園：枯れた樹木が倒れる危険性があった。（４／２２枯れた樹木を撤去済）

田瀬ダム



柏木平地区：点検状況

御所ダム



御所ダム構内：点検状況

点検結果一覧

【胆沢ダム工事事務所(ダム)】

ﾀﾞﾑ名	点検箇所	点検結果	点検実施日
胆沢ﾀﾞﾑ (3箇所)	胆沢ﾀﾞﾑ学習館	・異常なし	4月22日
	胆沢ﾀﾞﾑ学習館周辺	・学習館裏側の資材置き場に、一般者が容易に立ち入ることができるので、バリケードを設置する。(4/22対応済) ・展示物仮囲いのﾛｰﾌﾟに緩みがあるので、補修する。(4/22対応済)	4月22日
	馬留湿地	・駐車場仮囲いのﾛｰﾌﾟに緩みがあるので、補修する。(4/22対応済み) ・遊歩道に倒木があり通行に支障があるため撤去する。(4/22対応済)	4月22日

点検及び対応状況写真

胆沢ダム学習館周辺　：　資材置き場に立ち入り防止のバリケードを設置





馬留湿地　：　遊歩道に倒木があり通行の支障となっていたことから倒木を撤去



