記者発表資料

令和４年　４月２１日
岩手河川国道事務所
北上川ダム統合管理事務所

GW前に水辺施設の点検を実施しました

～ 点検結果を公表します ～

岩手河川国道事務所ならびに北上川ダム統合管理事務所では、ゴールデンウィークに一般利用者の増加が見込まれる河川、砂防、ダム施設、52 箇所の点検を関係機関と合同で実施しました。

その結果、15箇所で施設の損傷等が確認されましたが、4月20日までに補修、立入禁止看板設置等の対応を実施いたしました。

水辺等での野外活動が活発になる時期ですが、安全には十分留意された上、利用下さるようお願いいたします。

またご利用の際には、新型コロナウィルス感染拡大の防止にご理解･ご協力をお願いします。

■ **点検実施日**

４月１１日（月）～４月１９日（火）

■ **点検者**

自治体、地元団体、河川管理者等

■ **点検結果**

詳細については、別紙をご参照下さい。

	点検箇所総数	直ちに処置した箇所数	一部立ち入り禁止等応急的措置をした箇所数	利用不可能な箇所数	利用者の自己責任において通常の利用が可能な箇所数
河 川	２２	１０	0	0	２２
砂 防	3	0	0	0	3
ダ ム	２７	5	0	0	２７
合 計	５２	１５	0	0	５２

〈発表記者会〉岩手県政記者クラブ、奥州市政クラブ、一関市政記者クラブ

問　　合　　せ　　先
【河川・砂防】国土交通省　岩手河川国道事務所
【河川】 河川管理課長　　加藤（カトウ） 一典（カズノリ）　（直通:019-624-3281）
【砂防】 専門調査官　　矢倉（ヤクラ） 広和（ヒロカズ）　（直通:019-624-3166）
【ダム】国土交通省　北上川ダム統合管理事務所
【ダム】 管理第一課長　　釜台（カマダイ） 健（タケシ）　（直通：019-643-7971）

安全利用点検結果一覧表（GW前）

【岩手河川国道事務所（河川・砂防）】

No.	出張所名等	河川名	点検箇所	点検結果	点検日
1	盛岡出張所	中津川	【河川公園】(中の橋右岸下流) 盛岡市内丸地先	注意看板の劣化、護岸法面アンカーボルトの突出、高水敷と排水路との段差 （看板の再設置、突出部の撤去、砕石を入れ段差解消をした）	4月14日
2		北上川	【盛岡地区水辺プラザ(三川合流地点）及び木伏緑地】 盛岡市大沢川原地先	異常無し	
3		北上川	【盛岡地区水辺プラザ】(津志田地区・都南大橋付近） 盛岡市向中野地先	異常無し	
4		北上川	【石鳥谷水辺プラザ】(大正橋付近） 石鳥谷町好地地先	異常無し	
5		北上川	【紫波地区水辺プラザ】(紫波橋付近） 紫波町桜町下川原地先	川表階段の損傷 （損傷部の補修をした）	
6	水沢出張所	北上川	【船着場】(花巻南大橋下流右岸） 花巻市東十二丁目地先	異常無し	4月14日
7		北上川	【河川公園】(朝日橋付近右岸） 花巻市里川口地先	支柱部分の手摺りのボルト緩み （ボルトの締め付けをした）	
8		北上川	【花巻水辺プラザ】(イギリス海岸右岸） 花巻市下小舟渡地先	進入防止の杭折れとロープの切断 （杭の打ち直しとロープの張り替えをした）	
9		猿ヶ石川	【町井水辺プラザ】(東和大橋左岸） 花巻市東和町町井地先	異常無し	
10		猿ヶ石川	【南成島水辺プラザ 】(毘沙門橋左岸） 花巻市東和町南成島地先	異常無し	
11		北上川	【河川公園 】(大曲橋上流右岸） 奥州市前沢白山地先	草と苔の繁殖 （草と苔を除去した）	4月15日
12		北上川	【水沢水辺プラザ】(藤橋付近右岸） 奥州市水沢姉体地先	橋の化粧丸太の破損、階段の鉄平石の破損、進入防止柵の折損 （侵入禁止看板の設置、破損部のモルタル補修、杭の打ち直しとロープの張り替えをした）	
13		北上川	【河川公園】(藤橋下流左岸） 奥州市水沢鶴城地先	異常無し	
14		広瀬川	【江刺北上川水辺の楽校】(桜木橋上流左岸） 奥州市江刺下河原地先	落下しそうな折木、進入防止の杭折れとロープの切断 （折木の撤去、杭の打ち直しとロープの張り替えをした）	
15		北上川	【北上水辺プラザ】(展勝地付近左岸） 北上市立花地先	進入防止柵杭の折損 （杭の打ち直しとロープの張り替えをした）	
16		北上川	【低水護岸】(珊瑚橋下流右岸） 北上市川岸地先	異常無し	
17	一関出張所	北上川	【平泉地区水辺プラザ】 西磐井郡平泉町平泉地先	動物の死骸を発見 （当該死骸を撤去した）	4月15日
18		磐井川	【一関地区水辺プラザ】 一関市狐禅寺地先	異常無し	4月18日
19		磐井川	【磐井川緑地河川公園】 一関市青葉一丁目地先	異常無し	
20		北上川	【川崎防災ステーション船着場】 一関市川崎町薄衣地先	異常無し	
21			【川崎地区水辺プラザ】 一関市川崎町薄衣地先	異常無し	
22		北上川	【一関遊水地展望台】 一関市舞川地内	新型コロナウイルス感染拡大防止の掲示の外れ （新型コロナウイルス感染拡大防止の掲示を再設置した）	
23	砂防	葛根田川	【葛根田川第1砂防堰堤】(玄武風柳亭付近） 雫石町長山地内	異常無し	4月15日
24		松川	【西根床固工群】(岩手山焼走り国際交流村付近） 八幡平市平笠地内	異常無し	
25		松川	【松川第1砂防堰堤】 八幡平市松尾寄木地内	異常無し	

点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（河川）

■河川公園（中の橋右岸下流）
　注意看板の劣化→　看板の再設置　【4/18実施】

■河川公園（中の橋右岸下流）
　アンカーボルトの突出→　突出部の撤去　【4/18実施】



■河川公園（中の橋右岸下流）
　高水敷と排水路との段差（事前の立ち入り禁止措置実施）
　　→　　砕石を入れ段差解消及び立ち入り禁止措置解除　【4/18実施】

点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（河川）

■紫波地区水辺プラザ　（紫波橋付近）
　川表階段の損傷→　損傷部の補修　【4/19実施】

点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（河川）

■河川公園（朝日橋付近右岸）
　支柱部分の手摺りのボルト緩み→ボルトの締め付け【4/18実施】

■花巻水辺プラザ（イギリス海岸右岸）
　進入防止の杭折れとロープの切断→杭の打ち直しとロープの張り替え【4/18実施】

■河川公園　（大曲橋上流右岸）
　草と苔の繁殖→除去【4/18実施】

点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（河川）

■水沢水辺プラザ（藤橋付近右岸）
　橋の化粧丸太の破損→侵入禁止看板の設置【4/18実施】

■水沢水辺プラザ（藤橋付近右岸）
　階段の鉄平石の破損→モルタル補修【4/18実施】

■水沢水辺プラザ（藤橋付近右岸）
　車両進入防止柵の折損→杭の打ち直しとロープの張り替え【4/18実施】

点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（河川）

■江刺北上川水辺の楽校（桜木橋上流左岸）
　落下しそうな折木→折木の撤去【4/18実施】

■江刺北上川水辺の楽校（桜木橋上流左岸）
　進入防止の杭折れとロープの切断→杭の打ち直しとロープの張り替え【4/18実施】

■北上水辺プラザ（展勝地付近左岸）
　進入防止柵杭の折損→杭の打ち直しとロープの張り替え【4/18実施】

点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（河川）

■平泉地区水辺プラザ
　動物の死骸を発見→当該死骸を撤去【4/20実施】

■一関遊水地展望台
　新型コロナウイルス感染拡大防止の掲示が外れている→再設置【4/20実施】

点検結果一覧表

【北上川ダム統合管理事務所（ダム）】

№	ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
1	四十四田ダム	柳平水辺公園【岩姫橋上流左岸】	・擬木柵護岸のボルトの緩み（4/15 ボルト増し締め）	4月14日
2		松園水辺公園（遊歩道含む）【貯水池左岸】	・注意看板損傷（4/15 注意看板再設置） ・転落防止ロープ劣化（4/15 転落防止ロープ張り直し）	
3		ダムサイト地区【四十四田ダム左岸】	・立入禁止ロープ劣化（4/15 立入禁止ロープ張り直し）	
4	御所ダム	御所ダム管理所構内	・異常なし	4月18日
5		塩ヶ森水辺園地	・異常なし	
6		のりもの広場	・公園通路の植樹桝周辺に根上がりによる段差を確認。（4/19カラーコーンによる注意喚起を実施。）	
7		町場園地	・異常なし	
8		つなぎ多目的運動場	・異常なし	
9		県営漕艇場（除園地）	・異常なし	
10		南園地	・異常なし	
11	田瀬ダム	柏木平地区【河川公園】	・異常なし	4月11日
12		向田瀬地区【ヨットハーバー】	・異常なし	
13		白土地区【旧あやめ園】	・異常なし	4月12日
14		白土地区【親水公園】	・異常なし	
15		横峰地区【釣り公園】	・異常なし	
16		横峰地区【オートキャンプ場】	・異常なし	
17		ダムサイト地区【展望広場】	転落防止柵に腐食・脱落あり。（4月18日補修完了）	
18	湯田ダム	耳取公園	・異常なし	4月13日
19		廻戸つり公園	・残雪により点検不可（雪解け後に改めて点検実施）	
20		錦秋湖川尻総合公園	・残雪により点検不可（雪解け後に改めて点検実施）	
21		川尻公園（川尻小公園）	・残雪により点検不可（雪解け後に改めて点検実施）	
22		焼地台公園	・異常なし	
23		湯本湖岸公園	・異常なし	
24		湯田ダム堤体天端周辺	・異常なし	
25	胆沢ダム	胆沢ダム管理支所1階 及び 胆沢ダム堤体天端	・異常なし	4月19日
26		奥州湖眺望台	・異常なし	
27		馬留広場	・異常なし	
28		胆沢川カヌーコース	・異常なし	
29		石淵広場	・異常なし	
30		おろせ広場	・異常なし	

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（四十四田ダム）】

管理第二課及び関係自治体で点検を実施。
柳平水辺公園では、擬木柵護岸のボルトが緩んでいたため締め直した。
ダムサイト地区では、立入禁止を行っているロープが劣化により切れていたためロープの張り直した。
松園水辺公園では、注意看板が外れていたため注意看板の再設置を行った。

【柳平水辺公園】　擬木柵護岸のボルトの緩み。（4月15日に対策済み）

補修前

補修後

【ダムサイト地区】　立入禁止ロープは劣化し切れていたため、張り直した。（4月15日対策済み）

補修前

補修後

【松園水辺公園地区】　注意看板が木杭から外れていたため再設置を行った。（4月15日対策済み）

補修前

補修後

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（御所ダム）】

管理第三課及び関係自治体で点検を実施。公園内通路の植樹桝周辺で根上がりによる段差を確認し、カラーコーンによる注意喚起を実施した。
その他６地区については、改善を要する危険個所は発見されなかった。

【のりもの広場】

点検状況

対応前

対応後

点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（田瀬ダム）】

田瀬ダム管理支所、関係自治体及び関係団体と7地区の点検を実施。
ダムサイト地区で転落防止柵の損傷を発見し、補修を実施した。（その他の地区は異常なし。）

柏木平地区【河川公園】 ・異常なし

向田瀬地区【ヨットハーバー】 ・異常なし

白土地区【旧あやめ園】 ・異常なし

横峰地区【釣り公園】 ・異常なし

ダムサイト地区【展望広場】 ・転落防止柵の損

・4月18日補修完了

点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（湯田ダム）】

湯田ダム管理支所及び関係自治体と点検を実施。
7地区予定の内4地区の点検を実施したが、改善を要する危険個所は発見されなかった。
残りの3地区は残雪があり今回点検不可だったため、雪解け後に改めて点検を行うこととする。

【耳取公園】

【焼地台公園】

【湯本湖岸公園】

【ダム堤体天端周辺】

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（胆沢ダム）】

胆沢ダム管理支所及び関係自治体と点検を実施。
6地区の点検を実施したが、改善を要する危険個所は発見されなかった。

【胆沢ダム堤体天端】 異常なし

【奥州湖眺望台】 異常なし

【馬留広場】 異常なし

【奥州いさわカヌー競技場】 異常なし

【石渕広場】 異常なし

【おろせ広場】 異常なし