



雄物川、子吉川の『重要水防箇所』合同巡視

～本格的な出水期を前に水防関係者と合同巡視します～

「重要水防箇所」とは、洪水時に危険が予想され、重点的に巡視・点検が必要な箇所のことです。

水防団の方々は洪水の際に、堤防が崩れたり川の水が堤防を越えたりしないように土のうを積むなどの「水防活動」を行い、地域住民の生命と財産を守っています。

秋田河川国道事務所では、本格的な出水期前である5月が水防月間とされていることから、洪水時に適切な水防活動を行えるよう備えるとともに、水防意識の向上を図ることを目的に、秋田県、市、消防及び水防団などの関係機関と合同で、「重要水防箇所」の巡視を以下のとおり実施します。

■日程、集合場所等

○雄物川下流 令和8年5月22日(金) 9時30分～12時00分
(秋田市内) 古川樋門(浄化施設)の駐車場に集合後、各箇所の巡視を開始

○子吉川 令和8年5月18日(月) 9時40分～12時00分
(由利本荘市内) 西滝沢水辺プラザに集合後、各箇所の巡視を開始

※小雨の場合は巡視を行います。災害発生時には延期する場合があります。

※巡視行程・集合場所は、別紙-1、2を参照してください。

※報道関係者で取材を希望される場合は、5月15日(金) 15:00までに、下記問い合わせ先へご連絡いただきますようお願いいたします。

〈記者発表会：秋田県政記者会〉

[問い合わせ先]

国土交通省東北地方整備局
秋田河川国道事務所 TEL 018-864-2290 (課直通)

副所長(河川担当) 木村 博英 (内線204)

河川管理課長 佐藤 成人 (内線331)

■雄物川下流合同巡視行程（秋田市内）〔令和8年5月22日（金）〕


【別紙－1】



場所	時間	種別	所要時間	概要	担当水防団名
集合場所 9:30 集合場所：古川排水樋門駐車場					
右岸6.5k 仁井田地区堤防					
6.5k	9:30 9:45	旧川跡 特定区間	0:15	・重要水防箇所：旧川跡（雄物川の旧川） ・特定区間 ・秋田地区防災ステーション	右）仁井田分団
移動（車） 0:10					
左岸6.6k 小山地区堤防					
6.6k	9:55 10:05	水衝洗掘	0:10	・重要水防箇所：水衝洗掘B ・簡易型河川監視カメラ（左岸6.6k）	左）豊岩分団
移動（車） 0:15					
左岸17.2k 銅屋地区堤防					
17.2k	10:20 10:30	危険箇所 越水溢水	0:10	・危険箇所：L17.2k ・重要水防箇所：越水（溢水）B	左）雄和第二
移動（車） 0:15					
右岸20.4k 平尾島地区					
20.4k	10:45 10:55	危険箇所 越水溢水	0:10	・危険箇所：R20.4k ・重要水防箇所：越水（溢水）A、水衝洗掘B ・簡易型河川監視カメラ（右岸20.4k）	右）雄和第三分団
移動（車） 0:10					
右岸24.0k 種沢地区堤防					
24.0k	11:05 11:15	危険箇所 越水溢水 新堤防	0:10	・危険箇所：R24.4k ・重要水防箇所：越水（溢水）A、新堤防	右）雄和第三分団
移動（車） 0:05					
左岸23.8k 戸賀沢陸閘					
23.8k	11:20 11:30	危険箇所 越水溢水	0:10	・危険箇所：L24.0k ・重要水防箇所：越水（溢水）B ・戸賀沢陸閘	左）雄和第二分団
移動（車） 0:15					
右岸29.6k 向野地区堤防					
29.6k	11:45 11:55	越水溢水 新堤防	0:10	・重要水防箇所：越水（溢水）A、新堤防 ・向野陸閘	右）雄和第一分団

雄物川下流_重要水防箇所合同巡視行程

令和8年5月22日(金)



■子吉川合同巡視行程（由利本荘市内）〔令和8年5月18日（月）〕

【別紙－2】



場所	時間	種別	所要時間	概要	担当水防団名
集合時間 9:40 集合場所 西滝沢水辺プラザ					
(右岸20.0k付近) 山本地区堤防					
R20.0k	9:50 10:00	危険箇所 越水溢水	0:10	・危険箇所：R19.8k ・重要水防箇所：越水（溢水）（暫定堤）A ・R6.7洪水で越水	由利第一部 由利第三部
移動（車）0:10					
(右岸16.8k付近) 久保田地区堤防					
R16.8k	10:10 10:20	危険箇所 越水溢水	0:10	・危険箇所：R16.8k ・重要水防箇所：越水（溢水）B ・R6.7洪水で越水（R16.8k_川裏法面崩壊）	由利第六部
移動（車）0:10					
(左岸17.0k付近) 川西地区堤防					
L17.0k	10:30 10:40	危険箇所 越水溢水	0:10	・危険箇所：L17.2k ・重要水防箇所：越水（溢水）（暫定堤）A ・R6.7洪水で越水	由利第二部
移動（車）0:10					
(左岸14.8k付近) 黒沢地区堤防					
L14.8k	10:50 11:00	基盤漏水	0:10	・重要水防箇所：基盤漏水B ・R6.7洪水で川表法面崩壊（L14.8k）	由利第四部
移動（車）0:10					
(石沢川 左岸1.0k) 石沢川地区堤防					
石沢川 L1.0k	11:10 11:20	基盤漏水 破堤跡	0:10	・重要水防箇所：基盤漏水B ・R6.7洪水で越水（L1.0k_堤防破堤）	本荘第四部
移動（車）0:10					
(右岸11.0k) 荒町地区堤防					
R11.0k	11:30 11:40	危険箇所	0:10	・危険箇所：R11.0k ・重要水防箇所：越水（溢水）（暫定堤）B	本荘第三部
移動（車）0:10					
(左岸8.4k) 本荘地区堤防					
L8.4k	11:50 12:00	危険箇所	0:10	・危険箇所：L8.4k	本荘第二部

子吉川_重要水防箇所合同巡視行程

令和8年5月18日(月)

