別表2

問題があった箇所の概要

No.	河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検実施日	点検結果 （破損や損傷等の状況を記載）	応急措置		今後の対応		備　考
						対処結果等	実施日又は予定日	対応方針	対応時期	
1	最上川	山形県長井市小出地区	散策道	7月6日	フットパス木道縁目に1cm未満の段差あり（3箇所）	現状では、歩行に対し支障がない為、経過観察	―	経過観測し、段差が大きくなる場合は調整を実施	―	
2	倉山川	水辺の楽校	高水敷	7月11日	鉄筋、番線が飛び出している箇所がある（3箇所）	撤去実施	7月19日	―	―	
3	立谷沢川	玉川第六砂防えん堤		7月10日	転落防止柵の破損	ロープによる応急措置	7月20日	―	―	砂防施設
4	立谷沢川	玉川第七砂防えん堤		7月10日	転落防止柵の破損	ロープによる応急措置	7月20日	―	―	砂防施設
5	横子川	横子川第二砂防えん堤		7月14日	転落防止柵の破損	ロープによる応急措置	7月20日	―	―	砂防施設
6	寒河江ダム	寒河江ダム直下流	本道寺スポーツ広場	7月3日	立入禁止柵の破損	バリケードによる立ち入り禁止措置	7月5日	詳細点検を行い、対策を実施	夏休み前	
7	長井ダム	用材仮置場		7月3日	一般車両の進入を防ぐ対策がとられていない	バリケード等を設置	7月21日	―	―	一部対応済み

※　上記箇所の外、必要な箇所には注意喚起の看板等を設置