状況写真

河川名	最上川
事務所名	山形河川国道事務所

場所	山形県長井市小出地先 最上川　左岸　180.8k付近　　野呂川飛び石（長井地区フットパス）

実施状況　（長井市建設課、豊田地区むらおこし協議会，
水辺で遊べるわらしっ子広場整備促進協議会と合同での点検）



野呂川飛び石点検状況



木道継ぎ目に出来た段差の状況①



木道継ぎ目に出来た段差の状況②



木道継ぎ目に出来た段差の状況③

状況写真

河川名	新庄河川事務所
事務所名	真室川

場所	最上郡真室川町川ノ内地内 水辺の楽校

実施状況（河川愛護モニター、真室川町、鮭川村と合同での点検）



措置状況

高水敷、鉄筋・番線が飛び出している（7月中に撤去実施予定）





状況写真

河川名	最上川
事務所名	酒田河川国道事務所

場所	山形県酒田市宮野浦地先 最上川　左岸　2.7k付近　　階段低水護岸

実施状況（河川愛護モニター、占用者と合同での点検）



河川名	寒河江ダム
事務所名	最上川ダム統合管理事務所

場所	山形県西村山郡西川町本道寺　地先 寒河江ダム直下流　　本道寺スポーツ広場

実施状況（占用者(西川町)と合同での点検）



措置状況

（バリケードの設置による立入規制状況）



状況写真

河川名	赤川
事務所名	月山ダム管理所

場所	山形県鶴岡市上名川地先 月山ダム付近

実施状況（例：鶴岡市消防署、鶴岡市朝日庁舎と合同での点検）



月山ダム天端　点検状況



たしろ多目的広場　点検状況

状況写真

河川名	長井ダム
事務所名	長井ダム工事事務所

場所	左岸 県道通行規制区間

実施状況



進入禁止の対策がとられていない

措置状況



一部対応済み（バリケードの設置）