３．点検結果

	全点検箇所数	直ちに処置した箇所	立ち入り禁止等の応急的な措置を施した箇所	利用者の自己責任において通常の利用が可能な場所
河　川	２９	０	９	２０
砂　防	４	０	０	４
ダ　ム	２９	６	３	２６

表－１　点検結果

（平成１９年４月２６日現在）

【河川】

河川	点検箇所	点検結果	点検実施日
中津川	中津川橋下	低水護岸の一部洗掘がありロープによる立ち入り禁止措置及び注意喚起看板の設置。今後対策を実施。	4月19日
中津川	中の橋上流	自然河岸の一部洗掘がありロープによる立ち入り禁止措置及び注意喚起看板の設置。今後対策を実施。	4月19日
北上川	都南大橋上流	スロープへの木製階段の腐食があり、ロープによる立ち入り禁止措置及び注意喚起看板の設置。今後対策を実施。	4月19日
猿ヶ石川	花巻市東和町町井地区（東和大橋上下流）町井地区水辺プラザ	東和大橋下に芝用の肥料が置いてあるので移動予定	4月10日
猿ヶ石川	〃	カブトムシドーム脇に使用していない冷蔵庫が放置されているので撤去予定	4月10日
北上川	奥州市江刺区下河原地区（桜木橋上流）水辺の学校	飛び石から着地地点の土砂流出しているので復旧予定	4月10日
〃	奥州市水沢区姉体地区（藤橋上下流）水沢水辺プラザ	遊歩道脇に流木があるので、撤去予定	4月12日
〃	〃	植木の支えが倒れているので撤去予定	〃
〃	北上市立花地区（珊瑚橋下流）北上地区水辺プラザ	立入禁止ロープが切れているので、復旧予定	4月13日

【ダム】

河川	点検箇所	点検結果	点検実施日
四十四田ダム	柳平公園	・折れた木や護岸から出た木が張り出している。伐採、撤去等を実施済。 ・散策路が陥没。盛土補修済。	4月18日
四十四田ダム	松園水辺公園	・散策路にツル木、笹等が張り出している。伐採済。 ・散策路に段差。土のうで解消済。 ・柵が朽ちている。交換済。	〃
四十四田ダム	ダムサイト	・側溝蓋にヒビ。蓋を交換済。	〃
湯田ダム	焼地台公園	・遊具施設の木材が腐食。バリケード等により立入り禁止措置を実施済。	〃
湯田ダム	川尻小公園	・木材の腐食により看板が倒壊。倒壊した看板を撤去済。	〃
湯田ダム	湯本湖岸公園	・遊歩道の木材が腐食し穴が開いている。応急措置として砂を充填。腐食箇所交換を検討。	〃
田瀬ダム	田瀬ダム右岸	・係船設備のボルトが外れていた。ボルトを締め固定した。	4月16日
石淵ダム	ダムサイト	・立入禁止看板が破損。看板を再設置した。	4月17日
胆沢ダム	学習館	防護柵（木柵）横木（二本）が折れているのでバリケード及び注意看板を設置。 今後横木を交換する。	4月17日