

ゴールデンウィーク前の安全利用点検結果一覧

福島河川国道事務所【郡山出張所管内】

点検実施日	河川名	施設名	点検結果	対応状況
H19.4.19	阿武隈川	乙字水辺の小築校	看板裏側のビスが突き出していました	ビスの尖りを削りました
	釈迦堂川	釈迦堂川新橋 水辺の小築校	特に問題はありませんでした	-
	阿武隈川	日出山水辺の小築校	階段の土の天端にへこみがありました	土でへこみを埋めました

須賀川市と合同で点検
郡山市、永盛小学校、
アメンボウクラブと合同で点検

福島河川国道事務所【伏黒出張所管内】

点検実施日	河川名	施設名	点検結果	対応状況
H19.4.17	荒川	荒川クロスカントリーコース	問題ありませんでした	-
		水林自然林自由広場	問題ありませんでした	-
	阿武隈川	飯野町水辺の小築校	問題ありませんでした	-
		旧安達町水辺の小築校	問題ありませんでした	-
		島山カヌーコース	問題ありませんでした	-
H19.4.18	広瀬川	川原ステージ	ステージ階段部に隙間がありました	隙間を充填しました
	阿武隈川	国見町水辺の小築校	問題ありませんでした	-
		桑折町水辺の小築校	問題ありませんでした	-
		旧伊達町水辺の小築校	問題ありませんでした	-
		県庁裏隈畔	問題ありませんでした	-
H19.4.19	阿武隈川	旧梁川町水辺の小築校	問題ありませんでした	-
		渡利水辺の築校	問題ありませんでした	-
	荒川	荒川桜づつみ公園前高水敷	問題ありませんでした	-
	阿武隈川	旧東和町漕艇場	問題ありませんでした	-
		旧東和町水辺の小築校	問題ありませんでした	-

伊達市と合同で点検
福島市、渡利小、水辺の会わたりと合同点検
福島市と合同で点検
二本松市と合同で点検

福島河川国道事務所【荒川砂防出張所管内】

点検実施日	河川名	施設名	点検結果	対応状況
H19.4.19	荒川	荒川第2砂防堰堤管理用通路	問題ありませんでした	-
		荒川流路工	問題ありませんでした	-
	東鴉川	東鴉川第1, 2砂防堰堤	問題ありませんでした	-
	荒川	荒川遊砂地	問題ありませんでした	-

福島河川国道事務所【松川砂防出張所管内】

点検実施日	河川名	施設名	点検結果	対応状況
H19.4.17	松川	松川流路工	問題ありませんでした	-
	天戸川	天戸第1砂防堰堤	問題ありませんでした	-
	須川(メアライ)	高湯第1砂防堰堤	問題ありませんでした	-

三春ダム管理所

検実施予定河川名(溪流名)	施設名	点検結果	対応状況
H19.4.16	石畑曝気設備	問題ありませんでした	-
	蛇石前ダム	進入防止柵上部の有刺鉄線の切断して垂れ下がっていました。	有刺鉄線を撤去し、ロープにて立入禁止措置を行いました。
H19.4.17	入江曝気設備	問題ありませんでした	-
	滝の平野外劇場	問題ありませんでした	-
	春田大橋周辺	問題ありませんでした	-
	牛糞前ダム	問題ありませんでした	-
	蛇石ピオトープ	問題ありませんでした	-
	石畑水生生物観察園	問題ありませんでした	-
H19.4.18	本川前ダム	問題ありませんでした	-
	蛇沢前ダム	問題ありませんでした	-
	ダムサイト展望広場	問題ありませんでした	-
	ダム堤体周辺地域	問題ありませんでした	-
H19.4.19	貝山多目的運動広場	問題ありませんでした	-
	柴原多目的運動広場	問題ありませんでした	-
	向山森林公園	問題ありませんでした	-
	さくらの公園	問題ありませんでした	-
	狐田親水公園	問題ありませんでした	-
	中郷コミュニティースクール	問題ありませんでした	-
	漕艇場	問題ありませんでした	-

三春町と合同で点検

摺上川ダム管理所

点検実施日河川名(溪流名)	施設名	点検結果	対応状況
H19.4.12	ダム管理庁舎周辺	問題ありませんでした	特に問題はありませんでした
	天端通路、右岸天端広場	問題ありませんでした	-
	広瀬地区	問題ありませんでした	-
	梨平地区	問題ありませんでした	-
	名号地区	問題ありませんでした	-

福島市、NPO茂庭っ湖と合同で点検