

## 夏休み前の河川・ダムの安全利用点検実施結果(山形県内)

河川・ダム名	点検箇所数	うち			備考
		問題があった箇所数	直ちに処置した箇所数	今後対策が必要な箇所数	
最上川上流	16	5	2	3	全箇所 応急措置
最上川中流	13	0	0	0	
最上川下流	9	0	0	0	
赤川	3	0	0	0	
寒河江ダム	4	2	1	1	夏休み前 対策予定
白川ダム	4	0	0	0	
月山ダム	3	0	0	0	
長井ダム関連施設	4	1	1	0	
	56	8	4	4	
砂防施設					
最上川水系	20	0	0	0	
赤川水系	1	0	0	0	
	21	0	0	0	

※点検箇所一覧は、別添のとおり

(参考)点検箇所一覧

	河川・ダム名	点検箇所	市町村名	
1	最上川上流	長井フットバス	長井市	
2		最上川河川緑地公園		
3		白鷹フットバス	白鷹町	
4		ヤナ場		
5		糠野目水辺の楽校		高畠町
6		窪田水辺の楽校		米沢市
7		水辺ブラザ	中山町	
8		寒河江フットバス	寒河江市	
9		水辺ブラザ		
10		大江町フットバス	大江町	
11		水辺ブラザ(玉ノ井)	朝日町	
12		水辺ブラザ(雪谷)		
13		カヌー練習場	河北町	
14		船着場(暮点)	村山市	
15		村山フットバス		
16		船着場(長島)		
17	最上川中流	河川公園	舟形町	
18		河川公園	新庄市	
19		船着場(古口)	戸沢村	
20		古口排水機場		
21		船着場(高屋)		
22		大石田船着場等	大石田町	
23		横山特殊堤等		
24		川前船着場		
25		丹生川河川公園	尾花沢市	
26		真室川水辺の楽校	真室川町	
27	真室川防災ステーション			
28	滝の上河川公園			
29	観音寺親水護岸	鮭川村		
30	最上川下流	ヨット練習場	酒田市	
31		漕艇用昇降階段等		
32		スワンパーク		
33		小枝川水門(野鳥観察館)		
34		水辺の楽校	庄内町	
35		最上川リバーポート	戸沢村	
36	赤川	赤川河川公園	鶴岡市	
37		馬渡床止工		

	河川・ダム名	点検箇所	市町村名
38	寒河江ダム	本道寺スポーツ広場	西川町
39		月山大橋公園	
40		まねきの丘	
41		寒河江ダム展望広場	
42		白川ダム	
43	ダム公園		
44	湖畔公園		
45	ダム湖周辺		
46	月山ダム	月山ダム周辺	鶴岡市
47	長井ダム関連	右岸展望広場	長井市
48		黒獅子トンネル終点側駐車場	
49		左岸展望広場	
50		野川まなび館	

砂防施設

	溪流名	点検箇所	市町村名	
最上川水系				
1	立谷沢川	ひょうたん池	庄内町	
2		グランドゴルフ場		
3		多目的広場		
4		シンフォニー公園		
5		南部山村広場		
6		玉川		玉川砂防公園
7		玉川第7砂防えん堤駐車場		
8	入間川	入間砂防えん堤	西川町	
9	大井沢川	大井沢第二砂防えん堤		
10	後沢	後沢砂防えん堤		
11		後沢導流工		
12	根子沢	根子沢砂防えん堤		
13	根子川	根子沢第二砂防えん堤		
14	苦水川	苦水第一ダム	大蔵村	
15		苦水流路		
16	銅山川	肘折ダム		
17		上竹野床園		
18	豊牧地すべり	豊牧排水トンネル		
19	金打沢	金内沢ダム(キャンプ場)	真室川町	
20	二の沢	二の沢ダム(公園)		
赤川水系				
21	戸沢川	ワインパーク戸沢	鶴岡市	

河川・ダム施設 50箇所

砂防施設 21箇所

計 71箇所

別表2

## 問題があった箇所の概要

No.	河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検実施日	点検結果 (破壊や損傷等の状況を記載)	応急措置		今後の対応		備考
						対応結果等	実施日又は 予定日	対応方針	対応時期	
1	最上川	村山市小滝地区 (村山フットパス)	フットパス	7月13日	木道の損傷	ロープによる立ち入り禁止措置	既設	詳細点検を行い、対策を実施	8月中予定	
2	最上川	白鷹町下山地区(ヤナ場)	ヤナ場	7月10日	野埋防部手摺りの損傷	ヤナ場入り口扉を閉鎖し、 一般者の立ち入り禁止措置	6月19日	占有者が手摺りを補修及び注 意喚起看板の設置	夏休み前	
3	最上川	長井市小出地区 (長井フットパス)	フットパス	7月10日	野呂川飛び石に土砂堆積	野呂川飛び石の下流側にバ リケードを設置して立ち入り禁 止の措置	7月5日	土砂撤去	7月12日	
		長井市小出地区 (長井フットパス)	フットパス	7月10日	吉川木橋の床板流失	木橋の前後でトラロープを設 置、上流側にバリケードを設 置し立ち入り禁止の措置	6月29日	床板の再設置	7月12日	
4	最上川	白鷹町葛葉地区 (白鷹フットパス)	フットパス	7月10日	藤沢川飛び石付近土砂堆積	ウッドデッキ歩道下流側にバ リケードを設置し立ち入り禁 止の措置	7月9日	土砂撤去	夏休み前	
		白鷹町葛葉地区 (白鷹フットパス)	フットパス	7月10日	藤沢川渡河施設盛土部の流失	渡河施設の前後でトラロー プを設置、上流側にバリケード を設置し立ち入り禁止の措置	7月2日	盛土部補修	夏休み前	
5	最上川	米沢市窪田地区 (窪田水辺の楽校)	河川公園	7月11日	階段工の手摺り設置用の穴 (手摺りは破壊のため撤去済)	-	-	単管による手すりの設置 土による穴の埋め戻し及び締 め固めを措置	7月12日	
6	寒河江ダム	寒河江ダム直下流 (本蓮寺スポーツ広場)	スポーツ広場	7月9日	水道検査の破壊	代替蓋の設置	7月11日	-	-	
7	寒河江ダム	寒河江ダム月山大橋右岸 (月山大橋公園)	湖畔公園	7月9日	木製ベンチの損傷	-	-	復旧	夏休み前	
8	長井ダム	長井ダム黒獅子トンネル手前 (展望広場)	展望台広場 転落防止柵	7月10日	転落防止柵(木柵)のぐらつき有り	-	-	転落防止柵(木柵)基礎 部分の固定	夏休み前	