| 河川名 | 中津川 |
| --- | --- |
| 事務所名 | 岩手河川国道事務所 |

| 場所 | 岩手県盛岡市内丸地先<br>中津川　　右岸　1．2k付近　　自然河岸 |
| --- | --- |

実施状況



| 河川名 | 北上川 |
|---|---|
| 事務所名 | 岩手河川国道事務所 |

| 場所 | 花巻市下舟戸地先（花巻市水辺プラザ）<br>北上川　右岸　91.0km付近～91.4km付近（イギリス海岸） |
|---|---|

実施状況

●手摺りのボルトが抜けている。（５箇所）



●階段護岸の張り石が剥がれている



| 河川名 | 胆沢川 |
|---|---|
| 事務所名 | 胆沢ダム |

| 場所 | ①学習館　②左岸ダム展望台　③点検結果報告 |
|---|---|

実施状況（学習館館長と合同巡視）

①学習館点検状況



②馬留湿地点検状況



③ダムサイト左岸展望台



| 河川名 | 胆沢川 |
|---|---|
| 事務所名 | 胆沢ダム |

措置状況

①学習館

展示物の周りに立入禁止のためのロープ柵が張られているが、注意看板も必要



注意(立入禁止）看板を設置した。



②馬留湿地

水路脇のロープ柵がたるんでいる。



ロープ柵を張り直しをした。



| 河川名 | 湯田ダム(和賀川) |
|---|---|
| 事務所名 | 北上川ダム統合管理事務所 |

| 場所 | 岩手県和賀郡西和賀町地内<br>杉名畑管理用通路、大石公園、廻戸釣堀公園、川尻総合公園、川尻公園、湖畔ステージ、湯本湖岸公園、焼地台公園 |
|---|---|

実施状況（錦秋湖整備協会と合同で点検）



