


被災状況(1/2)

【馬淵川】

河岸洗掘



【北上川】

護岸崩壊（管理用通路分断）



漏水（水防活動状況）



護岸崩壊



被災状況(2/2)

【雄物川】

護岸崩壊・流出



【米代川】

堤防 裏法面崩れ



9月18日 13:00~ 施工着手



緊急復旧完了(9月19日)



災害復旧事業採択をうけ、本格復旧へ