


位置図



完成イメージ



雫石川合流点無堤箇所 (H19.9 洪水による被害)



※この出水はH14の洪水を上回るものの、水防活動により無堤箇所背後の住宅への浸水は生じなかった。