点 検 箇 所 位 置 図

図－1

米代川直轄管理区間

A



昨年の点検結果
（手摺りの破損状況）

昨年の点検結果
（日除けパイプの破損状況）

A

米代川直轄管理区間



※赤字箇所が、他団体と合同で点検する箇所です