

点検結果一覧表(平成20年4月24日現在)

| 河川名(範囲)   | 点検実施箇所                             | 点検実施日 | 点検結果             | 処置状況             |
|---|------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 青森河川国道事務所<br>藤崎出張所管内<br>岩木川<br>(板柳町、藤崎町、<br>弘前市内)<br>平川<br>(藤崎町内) | 1.岩木川河川公園<br>(板柳町板柳地先)             | 4月14日 | 特に問題なし。          |                  |
|   | 2.みずべの学習広場<br>(藤崎町藤崎地先)            |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 3.せせらぎ広場<br>(弘前市向外瀬地先)             |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 4.水辺プラザ<br>(富士見橋下流)                |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 5.水辺プラザ<br>(富士見橋上流)                |       | 遊歩道に損傷箇所あり。      | ロープによる立入禁止をしました。 |
|   | 6.河川敷<br>(弘前市樋の口地内)                |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 7.河川敷<br>(弘前市悉戸地内)                 |       | 洗濯機、除雪道具の不法投棄あり。 | 不法投棄物を撤去しました。    |
|   | 8.白鳥ふれあい広場<br>(藤崎町藤崎地先)            |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 9.ライフコート平川<br>(藤崎町藤崎地先)            |       | 特に問題なし。          |                  |
| 青森河川国道事務所<br>五所川原出張所管内<br>岩木川<br>(十三湖河口部～<br>鶴田町内)                | 1.十三湖河口部<br>(五所川原市十三地先)            | 4月17日 | 特に問題なし。          |                  |
|   | 2.十三湖マリーナ<br>(五所川原市十三地先)           |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 3.十三湖実取地区<br>(五所川原市相内地先)           |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 4.中泊町ゆりの駐車帯<br>(中泊町今泉地先)           |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 5.富野桜づつみ公園<br>(中泊町富野地先)            |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 6.児童遊園地<br>(五所川原市金木町神原地先)          |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 7.岩木川河川公園<br>(つがる市稲垣町豊川地先)         |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 8.藻川親水公園<br>(五所川原市藻川地先)            |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 9.岩木川河川公園<br>(五所川原市藻川～不魚住地先)       |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 10.運動場<br>(つがる市木造川除地先)             |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 11.野球場及び多目的運動広場<br>(つがる市柏鷺坂地先)     |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 12.みずべのわんぱく広場公園<br>(つがる市柏桑野木田地先)   |       | 水路横断橋の鉸が露出している。  | 鉸の打込みをしました。      |
|   | 13.運動場・鶴寿桜づつみ公園<br>(鶴田町鶴田地先)       |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 14.河川公園・運動場<br>(新津軽橋上流右岸)          |       | バックネット骨組が一部腐食あり。 | バックネット骨組を撤去しました。 |
| 青森河川国道事務所<br>八戸出張所管内<br>馬淵川<br>(八戸市内)                             | 1.河川敷ゴルフ場<br>(八戸市河原木地先)            | 4月17日 | 特に問題なし。          |                  |
|   | 2.河川公園(河口～沼館排水樋管)<br>(八戸市沼館地先)     |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 3.中の大橋(工事中)現場<br>(八戸市沼館、石堂地先)      |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 4.馬淵大堰<br>(八戸市城下、石堂地先)             |       | 立入禁止ロープが外れていた。   | 立入禁止ロープを張り直しました。 |
|   | 5.馬淵川河川敷(馬淵大橋～大橋)<br>(八戸市石堂～長苗地地先) |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 6.河川公園<br>(八戸市売市地先)                |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 7.河川公園<br>(八戸市長苗代～尻内町地先)           |       | 特に問題なし。          |                  |
| 高瀬川河川事務所<br>小川原湖出張所管内<br>高瀬川(小川原湖)<br>(六ヶ所村、東北町、<br>三沢市内)         | 1.高瀬川河口<br>(六ヶ所村平沼地先)              | 4月15日 | 特に問題なし。          |                  |
|   | 2.ワカサギ公園<br>(東北町浜台地先)              |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 3.三沢湖水浴場<br>(三沢市頭無地先)              |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 4.小川原湖公園<br>(東北町旭地先)               |       | 特に問題なし。          |                  |
| 浅瀬石川ダム管理所<br>浅瀬石川ダム<br>(黒石市内)                                     | 1.ダムサイト公園<br>(黒石市板留地先)             | 4月21日 | 特に問題なし。          |                  |
|   | 2.水神の森<br>(黒石市二庄内地先)               |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 3.虹の湖公園<br>(黒石市二庄内地先)              |       | 特に問題なし。          |                  |
|   | 4.水辺の広場<br>(平川市小国地先)               |       | 特に問題なし。          |                  |