

## コーブルンツライーク前の河川・ダム安全利用点検実施結果(山形県内)

河川・ダム名	点検箇所数	うち		
		問題があった箇所数	うちに処置した箇所数	今後対策が必要な箇所数
最上川上流	18	8	4	4
最上川中流	14	4	0	4
最上川下流	8	1	1	0
赤川	2	0	0	0
寒河江ダム	1	1	0	1
白川ダム	4	0	0	0
月山ダム	1	0	0	0
長井ダム関連施設	3	0	0	0
	51	14	5	9
砂防施設				
最上川水系	19	6	1	5
	19	6	1	5

# 問題があった箇所の概要(河川・ダム)

No.	河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検実施日	点検結果 (破損や損傷等の状況を記載)	応急措置		今後の対応		備考
						対応結果等	実施日又は予定日	対応方針	対応時期	
1	最上川上流	米沢市窪田地区 (窪田水辺の楽校)	公園敷	4月17日	倒木	-	-	撤去	連休前	
2	最上川上流	長井市成田地区 (成田運動場)	階段護岸	4月18日	欽談護岸の階段ブロックが風化により損傷(13箇所)	は通行に支障がないため経過観察。コンクリート敷は撤去済み。	4月19日	-	-	
3	最上川上流	白鷹町大字葛蒲地区 (白鷹フットパス)	フットパス	4月18日	注意喚起看板の文字消え	看板の交換	4月21日	-	-	
4	最上川上流	長井市小出地区 (長井フットパス)	フットパス	4月18日	階段部踏みしる土砂の凹み	-	-	凹みの解消(穴埋め)	連休前	
5	最上川上流 (置賜白川)	長井市歌丸地区 (白川フットパス)	フットパス	4月19日	木道の上に枝の垂れ下がり	-	-	枝の伐採	連休前	
6	最上川上流 (置賜白川)	長井市歌丸地区 (白川フットパス)	フットパス	4月19日	階段部踏みしる土砂の凹み	-	-	凹みの解消(穴埋め)	連休前	
7	最上川上流	長井市舟場地内 (最上川河川緑地公園)	階段護岸	4月21日	増水時に階段護岸付近が深みになり注意喚起が必要	-	-	注意看板設置	連休前	
8	最上川上流	寒河江市皿沼地区 (寒河江フットパス)	フットパス	4月18日	散策路付近の切り株	撤去済	4月21日	-	-	
9	最上川上流	大江町百目木地区・藤田地区 (大江フットパス)	フットパス	4月18日	木道の一部損傷	是正済み	4月21日	-	-	
10	最上川上流	大江町百目木地区・藤田地区 (大江フットパス)	フットパス	4月18日	木製階段の一部損傷	注意喚起看板設置	4月22日	-	-	
11	最上川中流	大蔵村稲沢地区	船着場・散策路等	4月15日	転落防止柵の破損	注意看板の設置及びロープによる立入禁止措置の実施	4月17日	詳細点検を行い、対策を実施	夏休み前	
12	最上川中流	大石田町大石田地区	特殊堤	4月14日	屋根瓦が一部破損	落下の恐れのある瓦を撤去	4月18日	破損部分の改修を検討する	未定	
13	最上川中流	大石田町横山地区	特殊堤	4月14日	転落防止柵が足りず転落の恐れ	ロープによる立入禁止措置の実施	4月18日	転落防止柵を設置予定	H20年5月下旬予定	
14	最上川中流	大石田町横山地区	特殊堤	4月14日	ブランターが破損し破片等による怪我の恐れ	破損部分を撤去	H20年4月中	ブランターの撤去を検討する	H20年5月下旬予定	
15	最上川下流	飽海地区 (庄内橋下流)	堤外水路	4月17日	側溝水路に危険箇所あり	直轄管理の樋門水路につながる側溝水路内に子供が進入しないよう進入防止措置を講じる。	4月22日	-	-	
16	寒河江ダム	砂子間地区 展望広場	駐車場	4月17日	駐車場照明灯支柱の曲がりと腐食	撤去	4月25日	材料が入り次第再設置	5月中	

※一施設に複数の問題箇所があったところもありますので様式1の件数とはリンクしていません。

問題があった箇所の概要(砂防施設)

No.	河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検実施日	点検結果 (破損や損傷等の状況を記載)	応急措置		今後の対応		備 考
						対処結果等	実施日又は 予定日	対応方針	対応時期	
1	最上川中流	東田川郡庄内町立谷沢地内 (中村河川公園)	公園敷	4月21日	護岸背後の立谷沢川への流入水路に子供が出入りできる程度のヒューム管水路がある	進入しない要注意喚起を行う	4月21日	管理者と協議しスクリーン設置等を行う	-	
2	最上川中流	東田川郡庄内町立谷沢地内 (多目的広場)	広場	4月21日	広場にある水路の竜馬粒に人が入らないように防護スクリーンが必要	-	-	大蔵村でパーゴラの撤去等実施	-	
3	最上川中流	最上郡大蔵村折地内	流路工	4月21日	注意喚起看板の文字消え	看板の交換	4月21日	-	-	
4	最上川中流	最上郡大蔵村折地内	砂防えん堤	4月21日	柵が破損している箇所あり	トラロープ、コーンにより対策済み	4月21日	管理者が対応	-	
5	最上川中流	最上郡大蔵村折地内	排水トンネル	4月21日	トンネル前の舗装が損傷	大蔵村で応急復旧	4月21日	段差解消も含めて対応予定	6月	
6	最上川中流	西村山郡西川町入間地内	砂防えん堤	4月16日	取水施設の開口部に設置されている転落防止柵の扉に鍵が付いていない	鍵をつける	4月16日	-	-	