

## 夏休み前の河川・ダムの安全利用点検実施結果(山形県内)

| 河川・ダム名   | 点検箇所数 | うち            |                |                 | 備考 |
|----------|-------|---------------|----------------|-----------------|----|
|          |       | 問題があった<br>箇所数 | 直ちに処置した<br>箇所数 | 今後対策が必要な<br>箇所数 |    |
| 最上川上流    | 13    | 1             | 0              | 1               |    |
| 最上川中流    | 15    | 0             | 0              | 0               |    |
| 最上川下流    | 6     | 0             | 0              | 0               |    |
| 赤川       | 2     | 0             | 0              | 0               |    |
| 寒河江ダム    | 4     | 0             | 0              | 0               |    |
| 白川ダム     | 4     | 0             | 0              | 0               |    |
| 月山ダム     | 3     | 0             | 0              | 0               |    |
| 長井ダム関連施設 | 3     | 0             | 0              | 0               |    |
|          | 50    | 1             | 0              | 1               |    |
| 砂防施設     |       |               |                |                 |    |
| 最上川水系    | 20    | 5             | 2              | 3               |    |
| 赤川水系     | 1     | 0             | 0              | 0               |    |
|          | 21    | 5             | 2              | 3               |    |

