

仙台河川国道事務所管内(阿武隈川下流、名取川水系)点検結果一覧表

河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置(予定)日	点検者
阿武隈川	阿武隈川河口部(荒浜地区)	水面	異常なし	—	7月4日	—	河川管理者、愛護モニター
	阿武隈川河口部(新浜地区)	水面	異常なし	—	7月4日	—	河川管理者、愛護モニター
	荒浜船着場	水面、船着場	異常なし	—	7月4日	—	河川管理者、愛護モニター
	岩沼船着場	水面、船着場	異常なし	—	7月4日	—	河川管理者、愛護モニター
	阿武隈大堰	堰	異常なし	—	7月4日	—	河川管理者、愛護モニター
	逢隈船着場	水面、船着場	異常なし	—	7月4日	—	河川管理者、愛護モニター
	柴田船着場	水面、船着場	異常なし	—	7月4日	—	河川管理者、愛護モニター
	阿武隈川運動場(柴田町槻木)	高水敷	異常なし	—	7月4日	—	河川管理者、占用者等
	あぶくま公園運動場(巨理町逢隈)	高水敷	異常なし	—	7月11日	—	河川管理者、占用者等
	公園・グラウンド(岩沼市押分・阿武隈一丁目)	高水敷	異常なし	—	7月11日	—	河川管理者
	丸森船着場	水面、船着場	異常なし	—	7月8日	—	河川管理者
	館矢間船着場	水面、船着場	草・土砂堆積	除草・土砂撤去	7月8日	7月25日	河川管理者
	角田船着場	水面、船着場	草・土砂堆積、石椅子横転	除草・土砂撤去、石椅子転回	7月8日	7月25日	河川管理者
	佐倉船着場	水面、船着場	異常なし	—	7月8日	—	河川管理者
	観光船船着場(各所)	水面、船着場	異常なし	—	7月8日	—	河川管理者
	模型飛行機発着場	高水敷	異常なし	—	7月8日	—	河川管理者
	グライダー滑空場	高水敷	異常なし	—	7月8日	—	河川管理者
	丸森町運動公園	水面、高水敷	異常なし	—	7月8日	—	河川管理者
	丸森町桜づつみ	水面、低水護岸、散策路	異常なし	—	7月8日	—	河川管理者
	角田市民ゴルフ場	高水敷	異常なし	—	7月8日	—	河川管理者
角田市民パークゴルフ場	高水敷	異常なし	—	7月8日	—	河川管理者	
白石川	稲荷山堰	堰	立ち入り禁止看板(柵)	注意看板設置	7月4日	7月7日	河川管理者、愛護モニター
名取川	名取川河口部(閑上地区)	水面利用、低水護岸	異常なし	—	7月8日	—	河川管理者
	名取川河口部(藤塚地区)	水面利用、低水護岸	異常なし	—	7月8日	—	河川管理者
	閑上地区	水面、低水護岸	異常なし	—	7月8日	—	河川管理者
	名取橋付近	水辺、高水敷	護岸洗掘	注意看板設置	7月10日	7月11日	河川管理者
	太白大橋付近	水辺、高水敷	異常なし	—	7月10日	—	河川管理者
	柳生運動場付近	水面	異常なし	—	7月10日	—	河川管理者
	熊野堂運動場	低水護岸、高水敷	異常なし	—	7月8日	—	河川管理者
広瀬川	若林緑地及び若林公園付近	低水護岸、高水敷	異常なし	—	7月10日	—	河川管理者
	八本松緑地及びびじゃぶじゃぶ池	低水護岸、高水敷、堤防、樋管	残存の古い水位標	注意看板設置	7月10日・14日	7月11日	河川管理者、小学校児童
筑川	富沢地区～唐松橋付近	低水護岸、高水敷、遊歩道	異常なし	—	7月10日	—	河川管理者
岩沼海岸	海岸全般	ヘッドランド、砂浜、堤防、消波工	異常なし	—	7月9日	—	海岸管理者
山元海岸	海岸全般	ヘッドランド、砂浜、堤防、消波工	立入禁止看板損傷	看板再設置	7月8日	7月11日	海岸管理者

北上川下流河川事務所管内(北上川水系、鳴瀬川水系)点検結果一覧表

河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置(予定)日	点検者
北上川	北上川河口	水面	異常なし	—	7月7日	—	河川管理者、河川愛護モニター
	きたかみさくら公園	水面、低水護岸、散策路	異常なし	—	7月7日	—	河川管理者、河川愛護モニター、占用者
	月浜第二水門付近船着場	船着場	異常なし	—	7月7日	—	河川管理者、河川愛護モニター、占用者
	月浜水辺プラザ	船着場、散策路	異常なし	—	7月7日	—	河川管理者、河川愛護モニター
	河北総合センター前船着場	船着場	異常なし	—	7月7日	—	河川管理者、河川愛護モニター
	柳津船着場	水面、低水護岸、水制工	異常なし	—	7月11日	—	河川管理者、占用者
	登米船着場	水面、低水護岸、水制工	異常なし	—	7月11日	—	河川管理者、占用者
	米谷親水公園	水面、低水護岸	異常なし	—	7月11日	—	河川管理者、占用者
	中田漕艇施設	水面、低水護岸、水制工	異常なし	—	7月11日	—	河川管理者、占用者
	冠木船着場	水面、低水護岸、水制工	異常なし	—	7月11日	—	河川管理者、占用者
旧北上川	旧北上川河口部	水面、導流堤	異常なし	—	7月11日	—	河川管理者
	住吉公園・中瀬地区水辺プラザ	水面、船着場	異常なし	—	7月11日	—	河川管理者、占用者
	石巻大橋右岸上流	水面	異常なし	—	7月11日	—	河川管理者
	水押地区親水河岸	水面、低水護岸	異常なし	—	7月11日	—	河川管理者
	北上川運河交流館	水面、低水護岸、船着場	異常なし	—	7月11日	—	河川管理者、占用者
	石巻市曾波神公園	水面、水位観測所	異常なし	—	7月11日	—	河川管理者
	和瀬地区水辺の楽校	低水護岸、船着場、水位観測所	異常なし	—	7月11日	—	河川管理者、占用者
	植立山公園船着場	船着場	異常なし	—	7月8日	—	河川管理者、河川愛護モニター
	豊里地区水辺の楽校	船着場、テラス護岸	異常なし	—	7月8日	—	河川管理者、河川愛護モニター
	脇谷閘門・鍋波洗堰・船着場	脇谷閘門、鍋波洗堰、船着場	異常なし	—	7月8日	—	河川管理者、河川愛護モニター
江合川	江合川河川公園	低水護岸、水位観測所	異常なし	—	7月11日	—	河川管理者、占用者
	牛飼水辺公園	水面、低水護岸、散策道、坂路等	異常なし	—	7月16日	—	河川管理者、占用者等
	江合川河川公園	水面、低水護岸、散策道、坂路等	異常なし	—	7月16日	—	河川管理者、占用者等
新江合川	李埴福沼地区水辺プラザ	水面、底水護岸、せせらぎ水路等	異常なし	—	7月16日	—	河川管理者、占用者等
	新江合川緑地公園	高水敷、坂路、排水機場等	異常なし	—	7月16日	—	河川管理者、占用者等
鳴瀬川	鳴瀬川河口部	水面、低水護岸	異常なし	—	7月10日	—	河川管理者、自治体
	鳴瀬大橋左岸上流	高水敷、階段護岸	護岸階段浮き上がり	浮き上がり箇所補修	7月10日	7月中旬	河川管理者、自治体
	小野橋歩道橋左岸下流	低水護岸	異常なし	—	7月10日	—	河川管理者、自治体
	鳴瀬川中流堰船着場	水面、船着場	異常なし	—	7月9日	—	河川管理者、堰操作員
	下伊場野地区水辺の楽校	低水護岸、せせらぎ水路	異常なし	—	7月9日	—	河川管理者
	三本木桜づつみ公園	水面、低水護岸、散策道、坂路等	異常なし	—	7月16日	—	河川管理者、占用者等
	三本木防災ステーション	水面、低水護岸、散策道等	異常なし	—	7月16日	—	河川管理者、占用者等
	三本木河川敷運動場	高水敷、坂路、管理用通路等	異常なし	—	7月16日	—	河川管理者、占用者等
吉田川	吉田川河川公園	高水敷	異常なし	—	7月10日	—	河川管理者、自治体

鳴子ダム管理所管内点検結果一覧表

河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置(予定)日	点検者
鳴子ダム	貯砂ダム周辺	法肩標示、注意看板	草木が繁茂	除草	7月11日	7月15日	ダム管理者、大崎市、鳴子温泉郷観光協会、河川利用者
	管理所展望テラス	手摺、通路、階段	異常なし	—	7月11日	—	
	ダム堤頂・管理用通路	進入防止柵、法面、路面、転落防止柵	異常なし	—	7月11日	—	

釜房ダム管理所管内点検結果一覧表

河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置(予定)日	点検者
釜房ダム	堤体右岸駐車場	斜面、擁壁	異常なし	—	7月11日	—	ダム管理者
	堤体付近	フェンス、規制柵	異常なし	—	7月11日	—	ダム管理者
	堤体付近遊歩道	斜面、フェンス	異常なし	—	7月11日	—	ダム管理者
	貯水池左岸	湖面、低水護岸、斜面	異常なし	—	7月11日	—	ダム管理者
	貯水池右岸	湖面、低水護岸、斜面	異常なし	—	7月11日	—	ダム管理者
	太郎川貯砂ダム付近	湖面、フェンス、斜面	異常なし	—	7月11日	—	ダム管理者
	前川貯砂ダム付近	湖面、防護柵、斜面	立入禁止措置が講じられていない	ロープ及び立入禁止看板設置	7月11日	7月14日	ダム管理者、公園管理者
	エコキャンプみちのく	湖面、防護柵、斜面	異常なし	—	7月11日	—	ダム管理者、公園管理者
	みちのく社の湖畔公園	湖面、防護柵、斜面	異常なし	—	7月11日	—	ダム管理者、公園管理者
	北川貯砂ダム付近	湖面、防護柵、斜面	異常なし	—	7月11日	—	ダム管理者、公園管理者

七ヶ宿ダム管理所管内点検結果一覧表

河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置(予定)日	点検者
七ヶ宿ダム	七ヶ宿ダム自然休養公園	防護柵、遊具、車止め	立ち入り防護柵損傷	モルタルにより補修及びワイヤーで固定	7月10日	7月10日	ダム管理者、公園管理者
	〃	〃	ワイヤーロープの危険性	蛍光色のテープを貼り注意喚起	7月10日	7月10日	ダム管理者、公園管理者
	〃	〃	階段部分の鉄筋が露出	モルタルにより損傷負補修予定	7月10日	7月25日まで	ダム管理者、公園管理者
	七ヶ宿ダム展望公園	階段、ベンチ、トイレ、車止め	異常なし	—	7月10日	—	ダム管理者
	水と雲の流れる広場	擁壁、ベンチ	異常なし	—	7月10日	—	ダム管理者
	道の駅「ありや」	道の駅、水辺	異常なし	—	7月10日	—	ダム管理者
	ダム本体及び周辺	天端、車止め等	異常なし	—	7月10日	—	ダム管理者