

平成20年度 一般国道13号 新主寝坂トンネル防災訓練次第

◎訓練日時 平成20年10月30日(木) 11:40 ~ 13:00

司会 山形河川国道事務所
道路管理第一課長

- 1) あいさつ 11:40~ 山形河川国道事務所 道路担当副所長
- 2) 訓練内容の説明 11:45~ 山形河川国道事務所 新庄国道維持出張所長
- 3) 新主寝坂トンネル
防災設備概要説明 11:50~11:55 山形河川国道事務所 防災課長
- 4) 訓練実施 12:00~13:00 主寝坂道路延長9.9km区間通行止め(迂回路有り)
 - ①トンネル内の通報設備を使用した通報訓練
 - ②避難誘導訓練
 - ③負傷者の救助訓練
 - ④消火訓練
- 5) 閉 会 13:00 山形河川国道事務所 道路管理第一課長

新主寝坂トンネル内事故想定概要

平成20年10月30日(木)午後12時15分頃、一般国道13号 新主寝坂トンネル(延長2,944m)内の金山町側坑口から約170m付近で、新庄方面から走向してきた乗用車の運転手が、運転操作を誤りセンターラインをオーバーし、秋田方面から走向してきた乗用車と正面衝突した。

正面衝突した2台の車両には、運転手のみが乗車していた。

新庄方面から走行してきた乗用車の運転手は重傷を負い車内に閉じこめられたうえ、乗用車のエンジン部分より煙が発生し、火災の危険がある。

秋田方面から走行してきた乗用車の運転手は軽傷で、近くに設置してある押釦式通報装置及び非常電話(110番・119番)を使用し警察及び消防へトンネル内で事故が発生したことを通報した。

新庄方面から走行してきた事故車両の後続車が、事故の影響でトンネル内に閉じこめられたため、警察の誘導で金山側の坑外へ避難を行った。

なお、新庄方面から走行してきた車両の損傷がひどく、新庄側から救助工作車・救急車が出動し、救助活動が行なわれ搬出された。

救助終了後、事故車より火災が発生したため消防による消火活動が行なわれた。


新主寝坂トンネル 防災訓練位置図




※ 注意事項

1. 訓練当日は、11時30分までに会場に到着願います。
2. 会場への入場にあたりましては、現国道13号から出入して頂きますようお願いいたします。
(主寝坂道路からは出入できません。)
3. 主寝坂道路が通行止めとなるまで(12時00分を予定)は、開会式会場から出ないようにお願いいたします。

新主寝坂トンネル防災訓練会場配置図



新主寝坂トンネル防災訓練—トンネル内配置図



※: 赤文字は訓練で使用する防災設備