点検実施箇所個票

事務所名 管理所名	能代河川国道事務所

点検箇所名	能代市中川原地内（浄化施設）
位置等	左岸浄化施設

点検結果（不具合等状況）



手すりに損傷があり、措置が必要。

応急処置・補修等後



ブルーシートで覆い、ロープで固定
注意喚起の看板を設置