点検実施箇所個票

事務所名 管理所名	能代河川国道事務所

点検箇所名	北秋田市舟見町地内（河川敷公園）
位置等	右岸高水敷

点検結果（不具合等状況）



老朽化によるベンチの損傷があり、危険がある

応急処置・補修等後



使用禁止の注意喚起を行った。

点検実施箇所個票

事務所名 管理所名	能代河川国道事務所

点検箇所名	北秋田市舟見町地内（河川敷公園）
位置等	樋管

点検結果（不具合等状況）



水路転落防止のための進入禁止措置が必要

応急処置・補修等後



ロープを設置して進入禁止措置を行った。