

問題があった箇所の概要(河川・ダム)

No.	河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検実施日	点検結果 (破損や損傷等の状況を記載)	応急措置等の状況		今後の対応		担当事務所
						対処結果等	実施日又は 予定日	対応方針	対応時期	
1	最上川上流	糠野目水辺の楽校 (東置賜郡高島町)	公園敷	4月16日	堤外水路開口部の転落防護柵 に注意喚起の看板設置が必要 との意見あり	-	-	注意看板設置	4月23日	山形
2	"	村山フットパス (村山市大滝～大淀)	散策路	4月16日	散策路階段部の損傷	木片除去	4月16日	損傷部の部材交換	4月28日	"
3	"	最上川河川緑地公園 (長井市舟場)	階段護岸	4月17日	増水時の注意看板の損傷	新たに注意看板を設置	4月17日	-	-	"
4	"	最上川河川緑地公園 (長井市舟場)	公園敷	4月17日	通路に轍あり	轍の補修を実施	4月22日	-	-	"
5	"	成田運動場 (階段護岸)	階段護岸	4月21日	階段護岸のブロックが風化によ り損傷している	コンクリート殻を撤去 (通行には支障なし)	4月22日	階段ブロック補修	5月上旬	"
6	"	長井フットパス (長井市小出)	フットパス	4月21日	足元が滑りやすい旨の注意看 板が必要との意見あり	注意看板設置	4月21日	-	-	"
7	"	白川フットパス (長井市歌丸)	階段護岸	4月21日	増水時の注意看板が必要との 意見あり	注意看板設置	4月21日	-	-	"
8	最上川中流	古口排水機場 (最上郡戸沢村)	護岸	4月17日	不法係留船あり	町役場を通して警告	4月17日	河川巡視時に継続して監視	-	新庄
9	"	水辺の楽校 (最上郡真室川町)	坂路入口	4月16日	車両進入規制のための車止め がはずれていた	車止めを設置	4月17日	-	-	"
10	"	水辺の楽校 (最上郡真室川町)	左岸低水護岸	4月16日	河岸付近にゴミ及び伐採木が 堆積していた	ゴミ類及び伐採木を回収	4月17日	-	-	"
11	"	川前公園 (北村山郡大石田町)	河川公園	4月15日	石段に木の根が張っており通 行の支障となっている。	-	-	注意看板設置	4月末	"
12	寒河江ダム	砂子関地区展望広場	駐車場	4月17日	転落防護柵の損傷	バリケードの設置及び注意喚起	4月17日	転落防止策の本復旧を実施	5月	最上川ダム 統合管理事 務所
13	長井ダム	左岸展望広場 (ダムサイト左岸上流)	広場	4月22日	輪留め破損	-	-	輪留め再設置	4月28日	長井ダム工 事事務所
14	"	黒獅子トンネル終点側駐車 場 (ダムサイト左岸上 流)	駐車場	4月22日	輪留め破損	-	-	輪留め再設置	4月28日	"

問題があった箇所の概要(砂防施設)

No.	河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検実施日	点検結果 (破損や損傷等の状況を記載)	応急措置等の状況		今後の対応		担当事務所
						対処結果等	実施日又は 予定日	対応方針	対応時期	
1	最上川中流	中村河川公園 (東田川郡庄内町)	公園敷	4月14日	排水路周辺の法面が洗掘さ れ、水路に土砂が堆積してい る。	周囲にロープを張り、人が近 づかないよう処置	4月23日	法面の補修及び水路の土砂 撤去を実施する。	6月	新庄
2	"	シンフォニー広場 (東田川郡庄内町)	広場	4月14日	柵の鎖が外れている	ロープにより応急措置を実施	4月23日	鎖の再設置により本復旧を実 施	6月	"