


# <取材対応可能箇所(カメラ取材可能)>

平成21年6月3日(水)



須川飯塚地区(飯塚橋右岸)  
箇所巡視(堤防高不足、流下能力不足)  
10:40~10:50(予定)

須川下反田地区(飯塚橋左岸)  
箇所巡視(漏水)  
10:55~11:05(予定)

須川三河尻地区(三河橋左岸下流)  
排水ポンプ車車庫  
11:10~11:20(予定)

山辺町