

平成22年1月20日
福島河川国道事務所

地下道への誤進入対策 22日実施します

昨年末に福島市の国道13号「大町西地下歩道」で、付近にある「平和通り地下駐車場」の入口と誤り、車両が進入する事故が発生しました。「大町西地下歩道」では過去に同様な事故が3回発生しており、平成19年度に防止対策を行いました。4回目の事故が発生してしまいました。

これまでの事故による負傷者は出ておりませんが、重大事故につながりかねないため再度の対策を行うことになりましたので、お知らせします。

なお、地下駐車場をご利用の際は、案内看板をよく確認し、入口を誤らないようお気をつけください。

◆事故対策の経緯

| | |
|-------------|---|
| 平成13年 5月 9日 | 1回目の事故発生（北側入口） 防止対策実施（進入防止用ブロック設置） |
| 平成19年 5月28日 | 2回目の事故発生（南側入口） |
| 平成19年 6月28日 | 3回目の事故発生（南側入口） |
| 平成19年 7月27日 | 防止対策実施（案内看板等設置） ※詳細は当事務所HPの記者発表履歴に掲載 |
| 平成21年12月28日 | 4回目の事故発生（北側入口） |
| 平成22年 1月 | 現地調査、関係機関と誤進入防止対策検討 |

◆対策実施日 平成22年1月22日（金） 10時00分～
※対策には1時間程度要します。

◆実施場所 国道13号 福島市大町 「大町西地下歩道」
※北側入口から実施します。

◆対策について 車両進入を防止する「車止め」の設置
「車止め」は柔らかい素材で弾力性のあるものにしました。
※詳細は別添資料を参照下さい。

◆平成21年12月28日事故状況



<記者発表先>福島県政記者クラブ、福島市政記者会

■お問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所
副所長（道路担当） 向井秀一 TEL：024-546-4331（代）
福島国道維持出張所長 岩淵 誠 TEL：024-546-0524

位置図



【今回の対策】
進入防止の車止めの設置


【2回目、3回事故】
市道から誤って地下道入口
に進入した
【交通規制は左折のみ】



2回目の事故



3回目の事故



←国道4号方面


【1回事故】
国道を走行していた乗
用車が入口を誤った

【今回の対策】
進入防止の車止めの設置

【今回の事故】
市道から誤って地下道入口
に進入した
【交通規制は一方通行】



今回の事故



国道13号下り線側 対策



国道13号上り線側 対策

