

## GW直前!! 水辺の施設点検を実施 ～ 安全利用点検の結果 ～

岩手県内における国土交通省管内水辺の施設80箇所の点検を4月13日～22日に実施した結果、施設に損傷等の問題がある26箇所について、直ちに補修等の処置や立ち入り禁止等の応急的な処置を行っております。

ゴールデンウィーク期間中の水辺の利用には、十分注意するようお願いいたします。

### 1. 点検趣旨

河川等においては、従来から巡視や施設点検を実施してきたところですが、一般の利用者の増加や利用を前提とした施設整備を進めていることを踏まえ、利用者の自己責任による安全確保を心がけていただくことと併せて、施設の安全利用に資することを目的として、安全利用点検を実施しました。

なお、河川等はもともと危険性を内包しているため、利用に伴う危険は、本来利用者自らの責任により回避されるよう努めていただくことが必要となります。

このことから、安全利用点検は大勢の人が集まりやすいGWの前に実施しました。

### 2. 点検対象

点検は、北上川上流の国土交通省管理区間内の河川、砂防施設及びダム（石淵ダム・田瀬ダム・湯田ダム・四十四田ダム・御所ダム・胆沢ダム）における以下の箇所で行いました。

河川施設にあたっては、

- ①水辺プラザ等河川に親しむ利用を目的として施設を設置している区域。
- ②日常、人の集まりやすい場所にある水門・樋門等の河川管理施設。

ダム施設にあたっては、

- ①ダム管理区内において湖畔の水辺に親しむことを目的として、施設を設置した区域及び水辺に親しむ等の利用者が日常的に見られる区域。

砂防施設にあたっては、

- ①水辺に親しむ利用等を目的として砂防施設管理者等が設置した区域。
- ②水辺に親しむ利用等を目的として砂防施設管理者等が設置した区域ではないが、水辺に親しむ利用等が予想される区域。

なお、今回の点検は、山奥や天然河岸、中州、流水部などの自然区域及び立入禁止区域を対象としておりません。

### 3. 点検結果

点検実施結果の概要についてお知らせします。

	全点検 箇所数	直ちに処置 した箇所	立ち入り禁止等の応急的 な措置を施した箇所	利用者の自己責任において 通常の利用が可能な場所
河川	29	5	1	29
砂防	4	0	0	4
ダム	47	17	3	47
合計	80	22	4	80

- ・点検結果の立ち入り禁止等の処置を施した箇所の詳細は別表のとおりです。
- ・上記の立ち入り禁止等の応急的な処置を施した箇所の水辺の施設等の利用にあたっては、十分ご注意願います。

### 4. 点検後の措置及び今後の対応

利用者に対する重大な危険又は支障があると認められた場合は、立入規制等を含む応急的な措置を施し利用者への危険の周知に努め、さらに詳細な点検を実施し必要な対策について検討を実施します。

〈発表記者会：岩手県政記者クラブ・奥州市政記者クラブ〉

問い合わせ先
【河川・砂防】 国土交通省岩手河川国道事務所 【河川】 河川管理課長 土田 恒年（直通：019-624-3281） 【砂防】 建設監督官 桜田 勉（直通：019-624-3166） 【ダム】 国土交通省胆沢ダム工事事務所（TEL：0197-46-4711） 工務課長 佐々木 健一（内311） 国土交通省北上川ダム統合管理事務所（TEL：019-643-7971） 管理第一課長 砂子 勉（内331）

【河川・砂防】

河川名等	点検箇所	点検結果	点検実施日
中津川	河川公園（中の橋下流）	・木柵護岸のとめ金具に緩みがある (4/19補修済み) ・河岸の洗掘がある (4/19立入禁止措置及び注意喚起看板設置済み) ・河道内の石がぐらつく箇所がある (4/19撤去済み)	4月15日
北上川	盛岡水辺プラザ（合流点付近）	・船着場の石がぬけている箇所がある (4/19補修済み)	4月15日
	河川公園（南大橋付近）	・異常なし	4月15日
	盛岡水辺プラザ（都南大橋付近）	・階段の張石が剥離した箇所がある (4/19撤去済み) ・立入禁止措置の注意喚起看板がなくなった箇所がある (4/19再度設置済み)	4月15日
	運動公園（紫波橋付近）	・坂路の舗装に穴がある (4/17補修済み)	4月15日
	石鳥谷水辺プラザ（大正橋付近）	・河岸内に洗掘した箇所がある (4/17補修済み)	4月15日
	北上水辺プラザ	・異常なし	4月16日
	花巻市水辺プラザ	・異常なし	4月16日
	河川公園（朝日橋付近）	・異常なし	4月16日
	花巻南大橋付近船着場	・異常なし	4月16日
	低水護岸（珊瑚橋下流右岸）	・異常なし	4月16日
	水沢水辺プラザ	・異常なし	4月22日
	河川公園（藤橋下流）	・異常なし	4月22日
	河川公園（大曲橋上流）	・異常なし	4月22日
	下曲田船着場	・異常なし	4月21日
	町裏護岸船着場	・異常なし	4月21日
	如来地地区護岸船着場	・異常なし	4月21日
	川崎水辺プラザ	・異常なし	4月21日
	狐禅寺親水護岸	・異常なし	4月21日
	和田護岸船着場	・異常なし	4月21日
	平泉水辺プラザ	・異常なし	4月21日
猿ヶ石川	町井水辺プラザ	・異常なし	4月16日
	南成島水辺プラザ	・異常なし	4月16日
広瀬川	水辺の楽校（桜木橋上流）	・異常なし	4月22日
磐井川	狐禅寺船着場	・異常なし	4月21日
	河川公園（磐井橋付近）	・異常なし	4月21日
	脇田郷護岸	・異常なし	4月21日
	一関水辺プラザ	・異常なし	4月21日
	市野々原（災害復旧工事現場）	・注意喚起看板が未設置である (4月末に設置予定)	4月22日
八幡平山系 （砂防）	松川第1砂防えん堤	・異常なし	4月19日
	西根床固工群	・異常なし	4月19日
	葛根田第1砂防えん堤	・異常なし	4月19日
	橋場安栖沢床固	・異常なし	4月19日

※漂流物除去等の軽微な処置については省略しております。

中津川河川公園（中の橋下流）での点検状況



中津川河川公園（中の橋付近）での  
木柵護岸の腐食状況  
4月19日に補修済み

中津川河川公園（中の橋付近）での河岸洗堀の状況  
4月19日に立入禁止措置及び注意喚起看板設置済み




盛岡水辺プラザ（中津川・北上川合流地点）  
での船着場の石がぬけていいる状況  
4月19日に補修済み



【ダム】


ダム名	主な点検箇所	点検結果	点検実施日
石淵ダム (9箇所)	ダムサイト地区	・ダムサイト左岸階段通路出入口のドアパネルが破損していることから、注意看板の掲示を実施。(4/21実施済) ・ダムサイト左岸階段通路に段差があることから、注意看板の掲示を実施。(4/21日実施済)	4月16日
田瀬ダム (8箇所)	柏木平	・ヤナ監視小屋の手摺がぐらついているため立入り禁止措置を行う。(占有者において4/30までに対応)	4月20日
	向田瀬	・階段の化粧用張り石が剥離していることから、撤去を行う。(占有者において4/30までに対応)	4月20日
	白土 横峰	・特に異常なし	4月20日
	・つり公園 ・オートキャンプ場 ・ふれあいランド	・つり公園の歩道部に段差あることから、段差の解消を行う。(占有者において4/30までに対応)	4月20日
	ダムサイト	・特に異常なし	4月20日
湯田ダム (5箇所)	錦秋湖大石公園	・量水器柵蓋がずれていることから、蓋をかけ直した。(4/20措置済)	4月14日
	錦秋湖川尻総合公園	・四阿丸太椅子の固定ピンが露出していることから、ピンの切断を行った。(4/20措置済)	4月14日
	湯南湖岸公園	・破損した手摺り箇所への規制ロープに緩みが見られたため、ロープの締め直しと入口部にセーフティコーンによる進入防止措置を講じた。(4/20措置済) 補修及び交換については、占有者で検討中	4月13日
	川尻公園	・アンカーボルトが露出していることから、ボルトの切断を行った。(4/20措置済)	4月14日
	廻戸釣り堀公園	・異常なし	4月14日
四十四田ダム (11箇所)	ダムサイト	・異常なし	4月13日
	柳平水辺公園	・散策路脇に古井戸があり、転落のおそれがあることから、立入り規制を実施。(4/20措置済)	4月13日
	松園水辺公園	・散策路の土留板が腐食し、路肩が崩れる危険があったことから、仮土留めで復旧を実施。(4/20措置済)	4月13日
御所ダム (10箇所)	御所湖管理所	・階段のタイルが剥離している箇所があることから、タイルが浮いている箇所については撤去を行った。(4/20措置済) なお、剥離箇所が複数有ることから、補修については、まとめて5月中までに実施予定。	4月19日
	尾入野湿性植物園	・歩道脇の柵のチェーンが外れていることから、止め直す。 ・歩道脇の柵のぐらつきがある。 (占有者において、4/20までに対応)	4月19日
	塩ヶ森水辺園地	・階段脇の植え込みに20cm程度の段差がある事から、土砂による間詰を行う。(占有者において、4/20までに対応)	4月19日
	下久保桜並木	・異常なし	4月19日
	御所湖大橋北園地	・異常なし	4月19日
	乗り物広場	・異常なし	4月19日
	ファミリーランド	・異常なし	4月19日
	御所大橋運動場	・異常なし	4月19日
	県営漕艇場 (除園地)	・歩道平板ブロックがずれている事から、設置し直す。(占有者において、4/20までに対応)	4月19日
	南園地	・異常なし	4月19日
胆沢ダム (4箇所)	胆沢ダム学習館	・異常なし	4月20日
	胆沢ダム学習館 周辺	・異常なし	4月20日
	馬留湿地	・異常なし	4月20日
	胆沢ダム左岸 展望台	・異常なし	4月20日

### 石淵ダム



石淵ダムダムサイト：通路の土砂撤去及び立入り禁止箇所への注意喚起看板設置

### 田瀬ダム



白土地区親水公園内：一般者の出入りがあるがあると危険な箇所への注意喚起看板設置

### 湯田ダム




錦秋湖大石公園：柵蓋の補修状況

### 御所ダム



塩ヶ森水辺園地：点検状況

### 四十四田ダム



松園散策路：散策路脇の土留めが腐食し崩れていたことから、補修を行った