

最上川上流河川維持工事における刈草の 発火事故について

山形河川国道事務所が発注した最上川上流河川維持工事において、除草した刈草の集積作業中に、集積した刈草から発火する事故が発生しました。

工事監督を強化するとともに請負者に対して事故の再発防止を徹底します。

1. 事故の概要

- (1) 発生日時 平成22年7月23日(金) 9:00頃
- (2) 発生場所 南陽市長須ヶ淵^{ちようすがぶち}地内(最上川の堤防上)
- (3) 工事名 最上川上流南陽地区河川維持工事
- (4) 請負者名 福島建設株式会社
- (5) 事故の内容 河川維持工事で除草した刈草の集積作業中に、集積した刈草から発火し、2tダンプトラック20台分相当の刈草が焼失した
もの。
なお、この集積した刈草は、処分場へ運搬する予定であった。
人的被害はない状況

2. 経過

- 9:03頃 一般の人から消防署へ通報
9:37頃 消防署の消火作業により鎮火

3. 事故の原因

現場に火の気が確認されなかったことから、運搬作業に使用していた2tダンプトラックのマフラーからの熱により発火したのが原因と推測される。

4. 再発防止への対応

- エンジンやマフラーの熱などへの対策として、刈草など燃えやすいものの近くに、車両を止めないことなど、事故の原因を踏まえて事故の再発防止策を実施します。

■添付資料：位置図、事故状況写真

〈発表記者會：山形県政記者クラブ・米沢記者倶楽部〉

＝問い合わせ先＝
国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所
副所長(河川担当) 山谷 博志
河川管理課長 山内 錦悦

TEL 023-688-8421

〔位置図〕



事故発生箇所
(南陽市長須ヶ淵)




事故状況写真

事故発生場所(南陽市字長須賀淵地内) 190.3k付近(最上川右岸)



平面図

(190.3km)



側面図

