

平成23年11月29日
岩手河川国道事務所

第2回冬タイヤ装着率調査を実施

～「道の駅」で冬タイヤ装着率調査を実施しましたので結果を報告します～

【調査日：平成23年11月24日】

岩手河川国道事務所では本格的な冬道走行を迎えるにあたり、県内2箇所の道の駅で冬タイヤ装着率調査を実施しています。

初冬期に発生する、夏タイヤ使用によるスリップ事故などのトラブルを未然に回避するため、冬タイヤ装着率を調査し、結果を広くお知らせすることで注意喚起を促すことを目的としています。

この度、第2回目の調査を実施しましたのでお知らせします。

■調査日：	平成23年11月17日(木)	1回目	実施
	平成23年11月24日(木)	2回目	実施
	平成23年12月1日(木)	3回目	予定
	平成23年12月8日(木)	4回目	予定

■調査場所： 道の駅「石神の丘」「雫石あねっこ」の2箇所

■調査回数： 14時30分、15時30分、16時30分の3回

■調査方法： 調査開始時に道の駅駐車場に駐車している車両を対象とし、
県別（「県内ナンバー・県外ナンバー」）、
車種別（普通車（普通車・小型貨物）・大型車（バス・普通貨物））、
に目視により調査を行います。

<発表記者会：岩手県政記者クラブ>

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局
岩手河川国道事務所 電話019-624-3196(代表)


調査第二課長 かく だて きよ のり
角 館 清 典 (内線451)

■平成23年11月24日 第2回調査結果(詳細については、別紙参照)

◆道の駅「石神の丘」 90.5% (前回調査から約17%増加)

◆道の駅「雫石あねっこ」92.0% (前回調査から約29%増加)

→全体では91.3% (調査台数218台)



前回調査(11月17日実施)と比較して冬タイヤ装着率が高くなっています。

冬期間は、急激な気象の変化や路面状況の変化が発生しますので、冬タイヤ未装着の方は早めの装着をお願いします。また、冬道走行にあたっては車間距離を十分にとり、時間に余裕を持って安全運転をお願いします。

■ 次回調査は、12月1日(木)に実施する予定です。

1冬タイヤ装着調査結果

調査日 平成23年11月24日

調査箇所 道の駅 石神の丘

目	項	ナンバー「岩手」				ナンバー県外				計
		普通車		大型車		普通車		大型車		
		装着なし	装着あり	装着なし	装着あり	装着なし	装着あり	装着なし	装着あり	
14:30		5 (0)	35 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	5 (0)	0 (0)	1 (0)	49 (0)
15:30		1 (0)	29 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	4 (0)	0 (0)	1 (0)	37 (0)
16:30		2 (0)	14 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	2 (0)	19 (0)
計		8 (0)	78 (0)	0 (0)	3 (0)	2 (0)	10 (0)	0 (0)	4 (0)	105 (0)

調査箇所 道の駅 雫石あねっこ

目	項	ナンバー「岩手」				ナンバー県外				計
		普通車		大型車		普通車		大型車		
		装着なし	装着あり	装着なし	装着あり	装着なし	装着あり	装着なし	装着あり	
14:30		4 (0)	29 (0)	1 (0)	2 (0)	1 (0)	9 (0)	0 (0)	3 (0)	49 (0)
15:30		2 (0)	23 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	9 (0)	0 (0)	1 (0)	36 (0)
16:30		1 (0)	21 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6 (0)	0 (0)	0 (0)	28 (0)
計		7 (0)	73 (0)	1 (0)	3 (0)	1 (0)	24 (0)	0 (0)	4 (0)	113 (0)

※()は、内チェーン装着車台数

2冬タイヤ装着率データ

調査日 平成23年11月24日

調査日	項目	総数			県内ナンバー			県外ナンバー		
		調査台数	装着台数	装着率	調査台数	装着台数	装着率	調査台数	装着台数	装着率
	道の駅 石神の丘	105	95	90.5%	89	81	91.0%	16	14	87.5%
	道の駅 雫石あねっこ	113	104	92.0%	84	76	90.5%	29	28	96.6%
	合計	218	199	91.3%	173	157	90.8%	45	42	93.3%