

【記者発表】最上川さみだれ大堰の 臨時操作に関する情報（第2報）

異常が発見された最上川さみだれ大堰（酒田市柏谷沢地内）において、8月24日に施設保護のためゲート1門を倒伏しておりましたが、当面の応急対策実施のため再起立しましたので、お知らせします。

1. 異状発見日時：平成24年 8月23日
2. 発見施設：最上川さみだれ大堰の1号ゲート（5門のうち最も国道47号側）
3. 異状の状況：1号ゲートの左岸側堰柱取り付け部周辺において、ゴム袋体の一部にふくらみ（縦0.75m、横1.5mの半円形）を確認したものを。
4. 応急対策
当面の応急対策として、異状部分の補修を行い、監視を継続します。
なお、本格的な補修は、今後専門家を交えて詳細調査を行い、対策を検討いたします。

発表記者会：酒田記者クラブ、鶴岡記者会

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所
〒998-0011 酒田市上安町1-2-1
TEL 0234-27-3331（代表）
技術副所長（河川） 阿部 富雄
河川管理課長 木村 満