

地域の方と一緒に安全利用点検を47施設実施しました ～ ゴールデンウィーク前に問題の17施設の25箇所を改善～

東北地方整備局の山形県内事務所(管理所)では、河川やダムがレクリエーション活動の場として多くの人々に利用されていることをふまえ、ゴールデンウィーク前に、地域の方と一緒に延べ47施設を点検しました。

点検の結果、転落防止柵の損傷等問題のあった25箇所については、応急的措置を行うなど必要な対策をとっています。

河川の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いいたします。

〈発表記者会：山形県政記者クラブ〉

問い合わせ先		
国土交通省		
〔最上川上流〕 (米沢市～村山市)	山形河川国道事務所 河川管理課長	023-688-8942 田村 公仁 (内線331)
〔最上川中流〕 (大石田町～戸沢村)	新庄河川事務所 管理課長(河川施設) 工務第二課長(砂防施設)	0233-22-0251 石川 淳一 (内線331) 近岡 信一 (内線321)
〔最上川下流・赤川〕 (戸沢村～酒田市)	酒田河川国道事務所 河川管理課長	0234-27-3497 細川 和彦 (内線331)
〔寒河江ダム・白川ダム・長井ダム〕	最上川ダム統合管理事務所 管理課長	0237-75-2311 高橋 秀 (内線331)
〔月山ダム〕	月山ダム管理所 管理係長	0235-54-6711 矢ノ目健一 (内線332)

【全47施設の点検のうち、問題があった25箇所の対応】

河川名 ダム名 砂防名	市町村 名	点検箇所名	問題のあつた施設等	点検結果		今後の対応	担当事務所
				破損・損傷等不具合状況	応急措置実施内容 措置内容		
最上川	高島町	糠野目水辺の楽校	高水敷	ベンチの損傷	ベンチの撤去		山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	高水敷	トゲのある雑木の繁殖	雑木の伐採		山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	高水敷	階段の手すりの損傷	手すりの再設置及びりボンにて注意喚起		山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	高水敷	デッキの損傷	デッキの補修		山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	高水敷	転落防止柵の損傷	損傷箇所を加工し、注意喚起		山形河川国道事務所
最上川	長井市	最上川緑地公園	公園内	コンクリート舗装の損傷	バリケード設置		山形河川国道事務所
最上川	長井市	最上川緑地公園	公園内	バーゴラの損傷	立入禁止テープ設置		山形河川国道事務所
置賜白川	長井市	白川フットバス	フットバス	ベンチの損傷	ベンチの撤去		山形河川国道事務所
最上川	寒河江市	寒河江水辺プラザ	高水敷	河岸法面洗掘	注意喚起看板設置		山形河川国道事務所
最上川	大江町	大江フットバス	フットバス	通路の損傷	注意喚起看板設置		山形河川国道事務所
最上川	朝日町	朝日フットバス	フットバス	通路の滑り	注意喚起看板設置		山形河川国道事務所
最上川	村山市	村山フットバス	フットバス	通路内の倒木及びでこぼこ	倒木の処理及びチップにて敷均し		山形河川国道事務所
最上川	戸沢村	古口佐渡端親水公園	古口第二排水樋管	立入防止囲いの損傷	転落防止柵の設置		新庄河川事務所
最上川	大石田町	親水公園	高水敷遊歩道	転落防止柵の損傷	単管パイプの交換	新品に交換予定。	新庄河川事務所
最上川	大石田町	横山特殊堤	管理用通路	転落防止柵の損傷	トラロープで注意喚起措置	補修方法の検討。	新庄河川事務所
最上川	尾花沢市	丹生川河川公園	公園内散策路	立入注意喚起ロープの損傷	トラロープを張り直し		新庄河川事務所
最上川	酒田市	ボート練習場	左岸河岸ポート練習場	低水護岸覆土浸食防止シート押さえビンの浮き	低水護岸覆土浸食防止シート押さえビンの打ち込み		酒田河川国道事務所
最上川	酒田市	松川河川運動公園	右岸高水敷グランドゴルフ場	木製ベンチのぐらつき	使用できないように移動	木製ベンチの撤去	酒田河川国道事務所
赤川	鶴岡市	赤川運動公園	左岸高水敷公園内野球場	公園内トイレの配線のばたつき	配線の固定		酒田河川国道事務所
赤川	鶴岡市	赤川運動公園	左岸高水敷公園内野球場	壊れたいすの放置	椅子の撤去		酒田河川国道事務所
赤川	鶴岡市	櫛引総合運動公園	左岸高水敷公園内サッカー場	転落防止柵傾き	ロープを張り、注意喚起	破損箇所の修繕予定	酒田河川国道事務所
赤川	鶴岡市	櫛引総合運動公園	公園内野球場	側溝蓋の破損	側溝蓋の設置		酒田河川国道事務所
寒河江ダム	西川町	管理庁舎周辺	展望台前階段	装飾石の浮き	浮き装飾石の撤去		最上川ダム統合管理事務所
長井ダム	長井市	野川防災センター（まなび館）	まなび館周辺	ロープの弛み	規制ロープの張り直し		最上川ダム統合管理事務所
月山ダム	鶴岡市	ダムサイト周辺	管理所付近	防護柵 ①防護柵端部の保護キャップ破損 ②防護柵の開口部あり	①保護キャップの補修 ②仮設バリケードの設置		月山ダム管理所

◆点検対象

国が管理している河川やダムの中で、日常、人が多く集まるような水辺を中心に点検を実施しました。

◆実施期間

平成25年4月12日（金）～平成25年4月23日（火）

◆点検者

関係行政機関、施設の管理者及び主な利用団体等、山形県河川等安全利用連絡会（警察、消防、漁協等の関係機関）及び河川管理者が合同で点検しました。

■点検状況

水辺の楽校にて、関係機関と合同で点検



点検状況



点検後の反省会の状況

■点検で問題のあった箇所の措置状況(例)

白川フットパス



(措置前)ベンチの損傷



(措置後)ベンチの撤去

窪田水辺の楽校



(措置前)階段部の手すりの損傷



(措置後)階段部の手すりの再設置