

水辺の施設点検を実施しました ～ 安全利用点検の結果 ～

国土交通省では毎年4月に北上川水系の水辺に親しむ施設を対象として、安全利用の観点から施設点検を行っています。

岩手県内の50箇所を対象に4月18日～24日に実施した安全利用点検では、15箇所では施設損傷等が確認されましたが、直ちに補修等の応急処置や立ち入り禁止等の措置を行いました。

明日からのゴールデンウィークを始めとして、アウトドア活動が活発になる時期ですが、水辺の利用には十分注意するようお願いいたします。

1. 点検趣旨

河川等においては、従来から巡視活動や施設点検を実施していますが、大勢の人が屋外で活動するゴールデンウィークを前に水辺の安全利用点検を実施しました。

河川等は本来、降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせていることから、利用に伴う危険は、利用者自らの責任により回避していただくことが必要となります。

2. 点検対象

今回の安全利用点検は、北上川上流の国土交通省管理区間内の河川、砂防施設及びダム（田瀬ダム・湯田ダム・四十四田ダム・御所ダム・胆沢ダム）における以下の箇所で行いました。

河川施設では、

- ①水辺プラザ等河川に親しむ利用を目的として施設を設置している区域。
- ②日常、人の集まりやすい場所にある水門・樋門等の河川管理施設。

ダム施設では、

- ①ダム管理区内において湖畔の水辺に親しむことを目的として、施設を整備した区域及び水辺に親しむ等の利用者が日常的に見られる区域。

砂防施設では、

- ①水辺に親しむ利用等を目的として、砂防施設の周辺区域及び水辺に親しむ利用等が予想される区域。

3. 点検結果

点検実施結果の概要についてお知らせします。

	全点検 箇所数	直ちに処置した 箇所数	一部立ち入り禁止等の 応急的措置をした箇所数	利用不可能な 箇所数	利用者の自己責任において 通常の利用が可能な箇所数
河川	24	(4)	(1)	0	24
砂防	3	(3)	(0)	0	3
ダム	23	(6)	(1)	0	23
合計	50	(13)	(2)	0	50

- ・点検結果に基づき立ち入り禁止等の処置を施した箇所の詳細は別表のとおりです。
- ・上記の立ち入り禁止等の応急的処置を施した箇所の利用にあたっては、十分ご注意願います。

4. 今後の対応

一部立ち入り禁止等の応急的な措置を実施した箇所については、さらに詳細な点検・検討を行い、必要な対策を実施します。

〈発表記者会：岩手県政記者クラブ・奥州市政記者クラブ・一関市政記者クラブ〉

問い合わせ先
【河川・砂防】 国土交通省岩手河川国道事務所 【河川】 河川管理課長 湯川茂夫 (直通：019-624-3281) 【砂防】 建設監督官 小原昭彦 (直通：019-624-3166)
【ダム】 国土交通省胆沢ダム工事事務所 (Tel:0197-46-4716) 工務課長 桐山久夫 (内 311) 国土交通省北上川ダム統管理事務所 (Tel:019-643-7971) 管理第一課長 中島勇一郎 (内 331)

		(4 22)	4 19
		(4 24)	
		(4 24) (4 24)	
			4 18
		(4 26)	
			4 24
			4 19
		4 19	
		(4 22) (4 22)	4 19
			4 18
			4 24
			4 19
			4 19
()		(4 26)	4 19
		4 26	4 22
		(4 22)	

【中津川河川公園（中の橋下流）】
遊歩道橋の流出
4/22注意喚起の看板設置



盛岡市及びNPO（もりおか中津川の会）とで合同点検を実施



【盛岡水辺プラザ（中津川・北上川合流地点）】
木製防柵の劣化
4/22注意喚起看板の設置



【盛岡水辺プラザ（都南大橋付近）】
階段（化粧石）の劣化
4/24日 注意喚起看板の設置



【松川第1砂防堰堤（堰堤左岸公園）】
点検状況



【葛根田川第1砂防えん堤（玄武風柳亭付近）】
説明看板の支柱の腐食が進行している
4月26日までに支柱の補強を予定



点検結果一覧

【北上川ダム統合管理事務所（ダム）】

ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
田瀬ダム	ダムサイト	・特に異常なし	4月19日
	横峰	・特に異常なし	
	白土	・特に異常なし	
	向田瀬	・特に異常なし	
	柏木平	・特に異常なし	
湯田ダム	杉名畑地区管理用通路	・特に異常なし	4月19日
	錦秋湖大石公園	・特に異常なし	
	廻戸釣り堀公園	・通路に倒木、枝折れを確認（4/23撤去済）	
	錦秋湖川尻総合公園	・特に異常なし	
	川尻公園	・特に異常なし	
	焼地台公園	・特に異常なし	
	湯本湖岸公園	・転落防止柵の支柱ボルトの緩みがある （4/23ボルトの増締め実施済）	
四十四田ダム	ダムサイト	・特に異常なし	4月18日
	柳平水辺公園	・枯れた樹木が倒木する危険性がある （4/22撤去済）	
	松園水辺公園	・散策路に倒木を確認（4/22撤去済）	
御所ダム	管理所構内	・枯れた樹木が倒木する危険性がある （4/26までに伐採予定）	4月22日
	尾入野湿性植物園	・特に異常なし	
	乗り物広場	・ベンチの腐食及びびぐらつきを確認 （占有者において、4/26までに対応予定）	
	県営漕艇場 （除園地）	・特に異常なし	
	南園地	・看板取付金具の突出を確認 （占有者において、4/26までに撤去予定）	

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（ダム）】

湯田ダム



湯本湖岸公園：転落防止柵の支柱ボルトに緩みがあった。（4/23ボルトの増し締めを実施済）

四十四田ダム



柳平水辺公園：枯れた樹木が倒れる危険性があった。（4/22枯れた樹木を撤去済）

田瀬ダム



柏木平地区：点検状況

御所ダム



御所ダム構内：点検状況

