

夏休みを前に水辺の施設点検を実施しました ～ 安全利用点検の結果 ～

国土交通省では毎年、北上川水系の水辺に親しむ施設を対象として、安全利用の観点から施設点検を行っています。

岩手県内の50箇所を対象に7月8日～19日に実施した安全利用点検では、8箇所です施設損傷等が確認されましたが、直ちに補修や応急処置等の措置を行いました。

夏休みをむかえ、アウトドア活動が活発になる時期ですが、水辺の利用には十分注意するようお願いします。

1. 点検趣旨

河川等においては、従来から巡視活動や施設点検を実施していますが、大勢の人が屋外で活動する夏休みを前に水辺の安全利用点検を実施しました。

河川等は本来、降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせていることから、利用に伴う危険は、利用者自らの責任により回避していただくことが必要となります。

2. 点検対象

今回の安全利用点検は、北上川上流の国土交通省管理区間内の河川、砂防施設及びダム（田瀬ダム・湯田ダム・四十四田ダム・御所ダム・胆沢ダム）における以下の箇所で行いました。

河川施設では、

- ①水辺プラザ等河川に親しむ利用を目的として施設を設置している区域。
- ②日常、人の集まりやすい場所にある水門・樋門等の河川管理施設。

ダム施設では、

- ①ダム管理区内において湖畔の水辺に親しむことを目的として、施設を整備した区域及び水辺に親しむ等の利用者が日常的に見られる区域。

砂防施設では、

- ①水辺に親しむ利用等を目的として、砂防施設の周辺区域及び水辺に親しむ利用等が予想される区域。

3. 点検結果

点検実施結果の概要についてお知らせします。

	全点検 箇所数	直ちに処置した (する)箇所数	一部立ち入り禁止等の 応急的措置をした箇所数	利用不可能な 箇所数	利用者の自己責任において 通常の利用が可能な箇所数
河川	22	(1)	(0)	0	22
砂防	4	(0)	(0)	0	4
ダム	24	(7)	(0)	0	24
合計	50	(8)	(0)	0	50

・点検結果に基づき補修や応急措置等を施した箇所の詳細は別表のとおりです。

発表記者会：岩手県政記者クラブ、花巻市政記者クラブ、北上市政記者クラブ、
奥州市政記者クラブ、一関市政記者クラブ

問い合わせ先

【河川・砂防】国土交通省岩手河川国道事務所

【河川】 河川管理課長 湯川茂夫（直通：019-624-3281）

【砂防】 建設監督官 小原昭彦（直通：019-624-3166）

【ダム】 国土交通省胆沢ダム工事事務所（Tel:0197-46-4716）

工務課長 桐山久夫（内 311）

国土交通省北上川ダム統管理事務所（Tel:019-643-7971）

管理第一課長 中島勇一郎（内 331）

点検結果一覧表

【岩手河川国道事務所(河川・砂防)】

河川名	点検箇所	点検結果	点検実施日
北上川	盛岡水辺プラザ【中津川・北上川合流地点】	・異常なし	7月11日
	河川公園【南大橋付近】	・異常なし	
	紫波水辺プラザ【紫波橋付近】	・異常なし	
	石鳥谷水辺プラザ【大正橋付近】	・異常なし	
	北上水辺プラザ【展勝地付近】	・異常なし	7月18日
	花巻市水辺プラザ【イギリス海岸付近】	・異常なし	
	河川公園【朝日橋付近】	・階段手摺りの固定ボルトの弛みと支柱に亀裂を確認。 (7月26日までに階段手摺りの金具の固定、及び亀裂部分の保護を実施)	
	花巻南大橋付近船着き場	・異常なし	
	低水護岸【珊瑚橋下流右岸】	・異常なし	7月16日
	水沢水辺プラザ【藤橋付近】	・異常なし	
	河川公園【藤橋下流】	・異常なし	
	河川公園【大曲橋上流】	・異常なし	
	一関遊水地展望台	・異常なし	7月12日
	平泉水辺プラザ	・異常なし	7月11日
川崎水辺プラザ	・異常なし		
如来地地区護岸船着場	・異常なし		
中津川	河川公園【富士見橋→下の橋】	・異常なし	
猿ヶ石川	町井水辺プラザ【東和大橋左岸付近】	・異常なし	7月18日
	南成島水辺プラザ【毘沙門橋左岸付近】	・異常なし	
広瀬川	水辺の楽校【桜木橋上流】	・異常なし	7月16日
磐井川	磐井川緑地	・異常なし	7月12日
	一関水辺プラザ	・異常なし	
	(砂防)市野々原被災地展望広場	・異常なし	
八幡平山系 (砂防)	葛根田川第1砂防えん堤【玄武風柳亭付近】	・異常なし	7月17日
	西根床固工群【岩手山焼走り国際交流村付近】	・異常なし	
	松川第1砂防えん堤	・異常なし	

※漂流物除去等の軽微な措置については省略しています。

点検及び対応状況写真

【岩手河川国道事務所（河川・砂防）】

中津川河川公園【富士見橋→下の橋】

「異常なし」

盛岡市（公園みどり課）及びNPO法人もりおか中津川の会との合同点検状況



花巻市水辺プラザ【イギリス海岸付近】

「異常なし」

花巻市及びドバーファーム市民の会との合同点検状況



河川公園【朝日橋付近】

「階段手摺りの固定ボルトに弛み、支柱に亀裂」

→7/26までに手摺りの金具を固定すると共に
亀裂部分の保護を実施



磐井川緑地

「異常なし」

一関市との合同点検状況



如来地地区護岸船着場

「異常なし」

NPO法人北上川林業協会の合同点検状況



西根床固工群【岩手山焼走り国際交流村付近】

「異常なし」

雫石町及び砂防ボランティア協会との合同点検状況



西根床固工群【岩手山焼走り国際交流村付近】

「異常なし」

八幡平市及び砂防ボランティア協会との合同点検状況



点検結果一覧


【北上川ダム統合管理事務所（ダム）】

ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
田瀬ダム	ダムサイト地区	・異常なし	7月12日
	横峰地区	・異常なし	7月12日
	白土地区	・異常なし	7月12日
	向田瀬地区	・異常なし	7月12日
	柏木平地区	・異常なし	7月12日
湯田ダム	杉名畑地区管理用通路	・管理用通路脇の雑草繁茂 7/18対応済（除草）	7月8日
	錦秋湖大石公園	・管理用通路脇の流木が通行の支障となる可能性がある 7/18対応済（流木撤去）	7月8日
	廻戸釣り堀公園	・異常なし	7月8日
	錦秋湖川尻総合公園	・異常なし	7月8日
	錦秋湖湖畔ステージ	・異常なし	7月8日
	川尻公園	・異常なし	7月8日
	焼地台公園	・異常なし	7月8日
	湯本湖畔公園	・東屋への電源配線が養生されていない 7/18対応済（電源配線を架空へ変更）	7月8日
四十四田ダム	ダムサイト	・異常なし	7月10日
	柳平水辺公園	・枯れた樹木があり、倒木の危険性がある 7/11対応済（枯れた樹木の伐採、切断整理） ・水辺に近づくための通路に樹木や雑草繁茂 7/11対応済（樹木等の伐採）	7月10日
	松園水辺公園	・水辺に近づくための通路に泥が溜まって滑りやすい 7/12対応済（泥の除去） ・散策路の両脇に雑草繁茂 7/12対応済（除草）	7月10日
御所ダム	御所湖管理所構内	・異常なし	7月19日
	塩ヶ森水辺園地	・異常なし	7月19日
	御所湖大橋北園地	・異常なし	7月19日
	ファミリーランド	・通路付近に蜂の巣があり危険 7/19対応済（蜂の巣撤去）	7月19日
	南園地	・異常なし	7月19日

点検及び対応状況写真


【北上川ダム統合管理事務所（ダム）】

【湯田ダム】



[杉名畑地区管理用通路]
管理用通路脇の雑草繁茂
7/18 対応済（通路脇の除草）

【御所ダム】



[ファミリーランド]
通路付近に蜂の巣があり危険
7/19 対応済（蜂の巣を撤去）

点検結果一覧

【胆沢ダム工事事務所(ダム)】

ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
胆沢ダム (3箇所)	胆沢ダム学習館	・特に異常なし	7月10日
	胆沢ダム学習館 周辺	・特に異常なし	7月10日
	馬留湿地	・遊歩道の一部に段差が発生していた。 (7月18日に補修完了)	7月10日

点検及び対応状況写真

馬留湿地 : 遊歩道の柵板に緩みが確認され、段差が生じていた。
補修作業で、緩みと段差解消を図った。

補修前



補修後

