

地域の方と一緒に安全利用点検を49施設実施しました ～ ゴールデンウィーク前に問題の49施設の34箇所を改善～

最上川流域・赤川流域の国土交通省では、河川やダムがレクリエーション活動の場として多くの人々に利用されていることをふまえ、ゴールデンウィーク前に、地域の方と一緒に延べ49施設を点検しました。

点検の結果、デッキの損傷等問題のあった34箇所については、応急的措置を行うなど必要な対策をとっています。

河川の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いいたします。

点検主旨

河川等においては、従来より巡視活動等を実施しておりますが、大勢の方が野外で活動するゴールデンウィーク前に、水辺の安全利用点検を実施しました。

河川等は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ちあわせてあります。利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただくことが必要となります。

〈発表記者会：山形県政記者クラブ〉



問い合わせ先

国 土 交 通 省

〔最上川上流〕 (米沢市～村山市)	山形河川国道事務所 河川管理課長	023-688-8942 鈴木 浩 (内線331)
〔最上川中流〕 (大石田町～戸沢村)	新庄河川事務所 管理課長	0233-22-0251 荒澤 慎一 (内線331)
〔最上川下流・赤川〕 (戸沢村～酒田市)	酒田河川国道事務所 河川管理課長	0234-27-3497 細川 和彦 (内線331)
〔寒河江ダム・白川ダム・長井ダム〕	最上川ダム統合管理事務所 管理課長	0237-75-2311 高橋 秀 (内線331)
〔月山ダム〕	月山ダム管理所 管理係長	0235-54-6711 矢ノ目健一 (内線332)

【全49施設の点検のうち、問題があった34箇所の対応】

河川名 ダム名 砂防名	市町村名	点検箇所名	問題のあつた施設等	点検結果		応急措置実施内容	今後の対応	担当事務所
				破損・損傷等不具合状況	措置内容	対応方針		
最上川	高島町	糠野目水辺の楽校	高水敷	デッキの損傷(浮き上がり・アンカーボルトの突出)	デッキの修繕 アンカーボルトの撤去			山形河川国道事務所
最上川	高島町	糠野目水辺の楽校	高水敷	取水口に泥・ゴミが堆積し、視認できない	泥・ゴミを撤去し、視認性を確保			山形河川国道事務所
最上川	高島町	糠野目水辺の楽校	高水敷	取水口への立入禁止用コーンバーの損傷	コーンバーの再設置			山形河川国道事務所
最上川	高島町	糠野目水辺の楽校	高水敷	注意看板の放置	注意看板の再設置			山形河川国道事務所
最上川	高島町	糠野目水辺の楽校	高水敷	ベンチの損傷	ベンチの補修			山形河川国道事務所
最上川	高島町	糠野目水辺の楽校	高水敷	階段部への雑木の枝折れ	枝の伐採・撤去			山形河川国道事務所
最上川	高島町	糠野目水辺の楽校	高水敷	側溝の蓋に隙間	側溝蓋の再設置			山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	高水敷	ベンチの一部損傷	一部使用禁止措置			山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	高水敷	階段の手すりのぐらつき	手すりの撤去			山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	高水敷	階段部付近にてトゲ付きの雑木繁茂	伐採・撤去			山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	高水敷	魚道への立入禁止用のトラロープのゆるみ	トラロープの再設置			山形河川国道事務所
最上川	白鷹町	白鷹フットバス	フットバス	増水による通行不能箇所	立入禁止看板及びトラロープにて通行止め措置			山形河川国道事務所
最上川	長井市	最上川緑地公園	公園	バーゴラ跡の立入禁止柵未設置	立入禁止柵の設置			山形河川国道事務所
最上川	長井市	最上川緑地公園	公園	車止めのぐらつき	車止めの補修			山形河川国道事務所
最上川	長井市	成田運動場	運動場	旧許可表示板基礎杭の未撤去	撤去済			山形河川国道事務所
最上川	村山市	村山フットバス	高水敷	遊歩道(敷板)の損傷	カラーコーン設置	敷板を交換		山形河川国道事務所
最上川	村山市	村山フットバス	高水敷	木道の段差	段差解消措置	基礎修理		山形河川国道事務所
最上川	村山市	村山フットバス	高水敷	法崩れ	転落防止柵設置			山形河川国道事務所
最上川	朝日町	朝日フットバス	高水敷	木道のぐらつき	注意喚起看板設置			山形河川国道事務所
最上川	朝日町	朝日フットバス	高水敷	増水による通行不能及び階段損傷	フェンス設置			山形河川国道事務所
最上川	朝日町	朝日フットバス	高水敷	フェンス損傷	トラロープ設置			山形河川国道事務所
最上川	大蔵村	稲沢の渡し公園	高水敷	立入り防止柵の留め具の損傷	立入り禁止の留め具補修			新庄河川事務所
最上川	大石町	横山特殊堤	管理用通路	車両進入禁止柵の損傷	車両進入禁止柵を補修			新庄河川事務所
最上川	真室川町	真室川防災ステーション	階段護岸	遊歩道付近の立木の枝が折れ、遊歩道に垂れ下がっている	枝払い実施			新庄河川事務所
京田川	酒田市	漕艇用昇降階段等	高水敷	低水護岸覆土浸食防止シート押させビンの浮き	ピン打込作業を実施			酒田河川国道事務所
最上川	酒田市	新旧スワンパーク	低水護岸	低水護岸木製角材の劣化	腐食部分・留め金具を撤去し、土のうを敷設			酒田河川国道事務所
最上川	酒田市	新旧スワンパーク	野鳥監視小屋	水道蛇口を保護しているコンクリート枠の地面からの隆起	カラーコーン及び土のう設置	突起しているコンクリート枠周辺へ土盛を実施予定		酒田河川国道事務所
最上川	酒田市	新旧スワンパーク	高水敷	ボルト不具合による木製ベンチのぐらつき	ボルト修繕			酒田河川国道事務所
最上川	酒田市	松山河川運動公園	高水敷	ソフトボール場囲い支柱の倒れ	注意喚起実施	支柱の補修を実施予定		酒田河川国道事務所
最上川	庄内町	水辺の楽校	高水敷	単管パイプ防護柵の一部突出	注意喚起実施	保護キャップ設置予定		酒田河川国道事務所
赤川	鶴岡市	赤川河川公園	高水敷	グラウンドベンチの固定不足	注意喚起実施	ベンチの固定実施予定		酒田河川国道事務所
赤川	鶴岡市	赤川河川公園	高水敷	公園内に通路に穴	注意喚起実施	舗装修繕予定		酒田河川国道事務所
赤川	鶴岡市	柳引総合運動公園	高水敷	転落防護柵の基礎が不安定	注意喚起実施	基礎の再設置予定		酒田河川国道事務所
赤川	鶴岡市	柳引総合運動公園	高水敷	用具倉庫の屋根が通路側に突出	注意喚起実施	雨樋やクッションの設置を検討		酒田河川国道事務所

※最上川ダム統合管理事務所及び月山ダム管理所管内においては、問題のある箇所はありませんでした。

◆点検対象

国が管理している河川やダムの中で、日常、人が多く集まるような水辺を中心に点検を実施しました。

◆実施期間

平成26年4月11日(金)～平成26年4月22日(火)

◆点検者

関係行政機関、施設の管理者及び主な利用団体等、山形県河川等安全利用連絡会(警察、消防、漁協等の関係機関)及び河川管理者が合同で点検しました。

■点検状況

水辺の楽校にて、関係機関と合同で点検



点検前の打合せ状況



点検状況

■点検で問題のあった箇所の措置状況(例)

窪田水辺の楽校



(措置前)階段部に係る枝折れ状況



(措置後)枝の撤去

糠野目水辺の楽校



(措置前)デッキの損傷



(措置後)デッキの補修