がんばろう！東北

平成２６年　４月２５日
北上川下流河川事務所

ゴールデンウィーク前の『水辺施設の一斉点検』結果

４月17日～22日にかけて実施しました、水辺施設の一斉点検結果をお知らせします。ゴールデンウィークを迎えるにあたり、多くの方々が水辺を安全に利用してもらえるよう実施したものです。

その結果、点検を行った32施設のうち、従来から一部規制を実施している10施設に加え、4施設において新たに問題箇所等が確認されたため、立入規制のロープを設置するなど応急措置を実施しました。

※本点検は、夏休み前にも実施します。

■点検施設数　　３２施設
※震災前は３５施設ありましたが、津波による流失・損壊した施設が３施設あるため、点検数は３２施設となってます。このうち従来より利用を一部規制している施設が１０施設あります。

今回の点検結果で新たに一部規制した施設は次の４施設です。

○米谷親水公園（まいやしんすいこうえん）、冠木河川公園（かぶきかせんこうえん）、植立山公園船着場（うえたてやまこうえんふなつきば）
鳴瀬川中流堰船着場（なるせがわちゅうりゅうぜきふなつきば）

■点検実施日
４月１７日（木）　～　４月２２日（火）

■点検後の措置
点検の結果、安全管理上問題があると判断された場所については、立入規制を実施し、利用者への危険の周知に努めています。
利用者のみなさまにおかれましたも、安全には十分にご配慮の上ご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお管理施設については、今後、問題箇所の是正（修繕等）を実施し、一日も早く利用できるよう整備します。

北上川下流河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu//】

※発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会
石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼８０
電話０２２５－９５－０１９４（代表）
技術副所長　佐藤（さとう）　正明（まさあき）（内線２０５）
管理課長　大平（おおだいら）　知秀（ともひで）（内線３３１）

北上川下流河川事務所管内（北上川・旧北上川・江合川・新江合川・鳴瀬川・吉田川）点検結果一覧表

河川・ダム名	点検日	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	措置（予定）日	規制した箇所	点検者
北上川	4月22日	北上川河口	水面	河口部工事中	工事中	従来より対応済み	○	河川管理者
		河北総合センター前船着場	船着場	地盤沈下（従来より）	立入規制	従来より対応済み	○	河川管理者・占用者
	4月17日	柳津船着場	水面・低水護岸・水制工・階段	異常なし	－	－		
		登米船着場	水面・低水護岸・水制工・階段	異常なし	－	－		
		米谷親水公園	水面・低水護岸・河川敷	ベンチ腐食	看板による注意喚起	4月22日	◎	
		中田漕艇施設	水面・低水護岸・水制工	異常なし	－	－		
		冠木河川公園	水面・低水護岸・水制工	急激な深み	立入規制	4月22日	◎	
旧北上川	4月18日	旧北上川河口部	水面・導流堤	河口部工事中	工事中	従来より対応済み	○	河川管理者
		住吉公園・中瀬地区水辺プラザ	水面・船着場	地盤沈下（従来より）	立入規制	従来より対応済み	○	河川管理者・占用者
		水押地区親水河岸（音の広場）	水面・低水護岸	異常なし	－	－		
		北上川運河交流館	水面・低水護岸・船着場	地盤沈下（従来より）	立入規制	従来より対応済み	○	
		石巻市曽波神公園	水面	異常なし	－	－		
		和渕地区水辺の楽校	低水護岸・船着場	地盤沈下（従来より）	立入規制	従来より対応済み	○	
	4月22日	植立山公園船着場	船着場	手すり破損	立入規制	4月22日	◎	
		豊里地区水辺の楽校	船着場・テラス護岸	地盤沈下（従来より）	立入規制	従来より対応済み	○	
		分流堰歴史公園	脇谷閘門・鴇波洗堰・船着場	地盤沈下（従来より）	立入規制	従来より対応済み	○	
江合川	4月21日	牛飼水辺公園	公園全般	工事区間内	立入規制	従来より対応済み	○	
		江合川河川公園（大崎）	公園全般	異常なし	－	－		
	4月18日	江合川河川公園（涌谷）	公園全般	異常なし	－	－		
新江合川	4月21日	水辺プラザ（李埣福沼地区）	施設等	異常なし	－	－		
鳴瀬川	4月22日	鳴瀬川河口	水面・低水護岸・特殊堤	河口部工事中	工事中	従来より対応済み	○	
		鳴瀬大橋上流部（河川敷）	河川敷・階段護岸	異常なし	－	－		
		小野橋歩道橋下流部（河川敷）	低水護岸	異常なし	－	－		
	4月17日	木間塚大橋付近白鳥公園	水面・水辺	異常なし	－	－		
		感恩橋付近親水公園	河川敷	異常なし	－	－		
		鳴瀬川中流堰船着場	水面・水辺	吸い出しによる穴	立入規制	4月24日	◎	
	4月22日	下伊場野地区水辺の楽校	水面・水辺・河川敷	異常なし	－	－		河川管理者・占用者・学校関係者
	4月21日	新江合川緑地公園	公園全般	異常なし	－	－		河川管理者・占用者
	4月22日	防災ステーション及び河川公園敷地	公園全般	異常なし	－	－		
		三本木河川敷運動場	公園全般	異常なし	－	－		
		三本木桜づつみ及び河川公園敷地	公園全般	異常なし	－	－		
吉田川		吉田川河川公園（河川敷）	河川敷	異常なし	－	－		

◎：今回の点検で新たに問題が確認された箇所

○：従来より一部規制している箇所

北上川下流河川事務所管内　親水施設位置図（安全利用点検実施箇所）